

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CASTEJÓN
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadass	
	
Descripción	
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Reloj

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente En marcha
Fecha de construcción	
Descripción	El reloj de forja que sería colocado a poco de concluir el campanario en 1717. Tuvo que ser desmontado en 1825 para efectuar la restauración de los dos últimos tercios de la torre y de nuevo en 1913. El 25 de junio de 1951 se contrató al relojero Ángel González para que en el plazo de 30 días restaurase el reloj. (Apuntes manuscritos de una obra todavía no publicada de D. Pedro YUNTA MARTINEZ, La Iglesia de Castejón a los 300 años de su nacimiento, T. II, p. 27..) Parroquia de Castejón

Información completa: [Nuestra Señora de la Asunción - CASTEJÓN \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)