

Residència Nostra Senyora del Rebollet (Oliva) (La Safor) (Comunitat Valenciana)

Fitxes de les campanes.

Autor: OSA MILLÁN, Sergio (28/04/2019)

Nom de la campana	La xicoteta (1)
Any de fundició	1956
Autor	ROSES ATZENETA
Diàmetre	40 cm
Pes	37 kg
Altura del bronze	37 cm
Mecanismes de toc	La campana compta amb un motor de volteig continu a les 03, però degut al seu estat de conservació s'han desconnectat les corretges de transmissió del motor per motius de seguretat.
Batall	La campana compta amb un batall nugat, però sense cable de seguretat.
Inscripció	<p>00: Dalt: 2 cordons. Mig: Creu. Mig peu: cordó amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p> <p>03: 00-00-0000 Dalt: "EL PUEBLO" Mig: marca de fundició. Mig peu: cordó amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p> <p>06: Dalt: "ENSAS DE TODO" Mig: Monograma de Maria. Mig peu: "OLIVA AÑO 1956" Peu: 2 cordons.</p> <p>09: Dalt: "A EXP" Mig: flor. Mig peu: cordó amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p>
Estat anterior	L'any 1956 la campana va ser adquirida en honor a la construcció de la nova residència . Seria beneïda i pujada al campanar, quedant instal·lada a la Sala de Campanes. Més tard, entre els anys 70 i 80 va ser electrificada per la casa Salvador Manclús (grau de València) amb un motor de vol continu.
Estat de actual de conservació	La campana es troba instal·lada en una de les finestres de la Sala de Campanes, amb truja de ferro i un motor de volteig continu. La truja té el capaçal solt, desde fa més de 10 anys, segurament per falta de manteniment, així mateix, fou desconectada del motor, per s00-00-0000eguretat. La instal·lació actual no guarda relació amb la tradició local ni afavoreix la correcta conservació de la campana. Per tant, seria ideal la restauració de la campana

	(vist en l'estat en què es troba). La campana es deu de baixar del campanar amb una grúa adequada, per dur-la als tallers de restauració. Una vegada als tallers, caldria netejar-la per dins i fora per recuperar la sonoritat original. La truja caldria canviar-la per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor de volteig continu, es deu de canviar per un d'impulsos. La nova instal·lació de la campana ha de permetre el toc manual.
Tocs actuals	Segons les monges de la residència, no es toquen des de fa més de 15 anys per la caiguda d'un batall. Actualment les campanes no poden voltejar degut a la reforma de la residència, canviant tota la instal·lació elèctrica de l'edifici , així mateix retirant el cablejat dels interruptors de les campanes, situats a uns dels corredors de la residència, sense cap aïllament de les persones.
Autor i data de la fitxa de la campana	OSA MILLÁN, Sergio (28/04/2019)

Fotos de la campana; Autor: OSA MILLÁN, Sergio (28/04/2019)



La campana.



La campana.



La campana.



Instal·lació actual de la campana.

Nom de la campana	Madre de los Desamparados (2)
Any de fundició	1924
Autor	No indica l'autor, però pel model de les inscripcions la campana ha sigut fosa per ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Diàmetre	55 cm
Pes	96 kg
Altura del bronze	50 cm
Mecanismes de toc	La campana compta amb un motor de volteig continu a les 03.
Batall	Compta amb un batall nugat, però sense cable de seguretat.
Inscripció	<p>00: Dalt: 2 cordons amb decoracions. Mig: Mare de Déu dels Desamparats. Mig peu: 2 cordons amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p> <p>03: Dalt: “* AÑO 1924*” Mig: JHS (Anagrama de Jesús) Mig peu: 2 cordons amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p> <p>06: Dalt: “*MADRE DE LOS” Mig: Creu. Mig peu: 2 cordons amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p> <p>09: Dalt: “DESAMPARADOS” Mig: Monograma de Maria. Mig peu: 2 cordons amb decoracions. Peu: 2 cordons.</p>
Estat anterior	La campana comptaria amb una truja de fusta de perfil tradicional valencià, possiblement amb un cigonyal per al seu volteig manual. L'any 1956 la campana seria dotada amb una truja de ferro ROSES al igual que la nova campana. Més tard, entre els anys 70 i 80 va ser electrificada per la casa Salvador Manclús (grau de València) amb un motor de vol continu.
Estat actual de conservació	La campana es troba instal·lada en una de les finestres de la Sala de Campanes, amb truja de ferro i amb un motor de volteig continu. La instal·lació actual no guarda relació amb la tradició local ni afavoreix la correcta conservació de la campana. Seria recomanable la restauració de la campana. La campana es deu de baixar del campanar amb una grúa adequada, per dur-la als tallers de restauració. Una vegada als tallers, caldria netejar-la per dins i fora per recuperar la sonoritat original. La truja caldria canviar-la per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor de volteig continu, es deuria

	substituir per un d'impulsos. La nova instal·lació de la campana ha de permetre el toc manual.
Tocs actuals	Segons les monges de la residència, no es toquen des de fa més de 15 anys per la caiguda d'un batall i actualment les campanes no poden voltejar degut a la reforma de la residència, canviant tota la instal·lació elèctrica de l'edifici , així mateix retirant el cablejat dels interruptors de les campanes, situats a uns dels corredors de la residència, sense cap aïllament de les persones.
Autor i data de la fitxa de la campana	OSA MILLÁN, Sergio (28/04/2019)

Fotos de la campana; Autor: OSA MILLÁN, Sergio (28/04/2019)



La campana.



La campana.



La campana.



Any de fundició.

Agraïm la confiança de Sor Concepció , que ens deixà pujar a realitzar la documentació de les campanes.