

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CENTENERA
Edificio	Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	
Nombre	Campanillo (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 38,5 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1760
	
Descripción	En el tercio se concentra la inscripción de la campana: “IHS # MARIA # I#JOSEPH # A??O # DE # 1760 #”. La aparición de la Sagrada Familia y el año de fundición son los datos mínimos que aparecen en casi todas las campanas del siglo XVIII.
Toques	Repique.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está rota. Presenta una grieta horizontal en el medio (06) con una ramificación vertical que sube hasta el hombro. Esta rotura seguramente es debida a la mala colocación del badajo (tiene un brazo del ancla roto).</p> <p>Instalación original completa. Yugo interesante, de tipo toledano. Ejes acodados reforzados con abrazaderas. Palanca de balanceo curvada hacia arriba (03). Sujeción eje y abarcones con palomillas. Desgaste circular del brazo (09) por el volteo con cuerda.</p> <p>En 2012 se instaló una red de protección contra las palomas que evita la entrada de aves al campanario, sin embargo, deja fuera a las campanas.</p>
Protección	
Propuestas	La campana debe ser soldada. El badajo reparado o bien sustituido por otro de las mismas características. El yugo (tan interesante como la campana) debe ser restaurado.
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro

Fecha	13-07-2013
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [Campanillo \(1\) Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción - CENTENERA](#)