


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLAVEZA DEL AGUA
Edificio	Parroquia de San Salvador
Dirección	
Coordenadas	41.918889 -5.68
	
Descripción	<p>Iglesia parroquial de San Salvador, ubicada en la parte más alta del pueblo. El templo actual es el resultado de sucesivas intervenciones, entre el siglo XVII y el siglo XX, pudiéndose rastrear cada época en la fábrica del edificio. La fábrica original de la iglesia se hundió en 1825 y, más tarde, una vez reconstruida, resultó destruida por un voraz incendio antes del finalizar el siglo XIX. En 1920, una tormenta provocó un nuevo incendio y destrucción, además de la desaparición de todos sus bienes, forzando una nueva reconstrucción. El edificio actual consta de una esbelta espadaña de estilo neogótico que combina, entre sus materiales, la piedra irregular de la zona y los ladrillos macizos. La parte superior, toda de ladrillo, imita las formas del antiguo mudéjar y se divide en dos cuerpos, el primero, donde se abren los huecos de campanas, alargados y de arco apuntado, y el segundo, más arriba, con un solo hueco y rematado en forma triangular, sobre el que campea una cruz metálica. A ambos lados, dos templetes decorativos. WIKIPEDIA (24-04-2018)</p>
Campanas	
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de San Salvador - VILLAVEZA DEL AGUA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)