

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CENTENERA
Edificio	Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	
Nombre	Campana grande, Santa Bárbara (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 6,5 Altura del bronce 73 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	
Año fundición	1759
Descripción	La campana muestra una amplia epigrafía repartida por el tercio, el medio (06), y el medio pie. En el tercio como es habitual en muchas campanas del XVIII una invocación a la sagrada familia y algún otro santo, en este caso Santa Bárbara, abogada de las tormentas: “IHS # MARIA # YIOSEPH # SA?TA # BARBARA # ORA # PRO?OBIS ###”. En un cartucho, en el medio, el nombre del cura, el mayordomo de fábrica y la fecha de fundición: “HIZOSE ESTA CA/MPANA SIENDO CV/RA D IVACHIN AN/TONIO FERNAN?Z/? MOLINA Y MAIORDOMO FRANCISC/O MARTIN EN AÑO/DE 1759”. En el pie una referencia mariana, a la titular la parroquia dedicada a la Asunción de la Virgen. De hecho esta campana también es llamada por el campanero como María: ”# ASVMTA # # EST # MARIA # I?CELVN # LAVDE?T # A?GELI # LAUDA?TES # BE?EDICVNT # DOMI?UM”. La inscripción viene a decir, María es asunta al cielo. Esta frase está tomada de una antífona del oficio de Vísperas de la Asunción. La primera parte de la inscripción aparece recogida en el canon de la misa de la Asunción en el gradual y el ofertorio.
Fotos	21
Toques	Repique y volteo a mano.
Conservación, mantenimiento	Campana sucia de palomina. Impresionante yugo de madera, posiblemente del siglo XVIII, en buen estado de conservación. Interesante diseño, especialmente la cornisa superior que atraviesan los tirantes y abarcones de hierro atornillados con palomillas. Conserva restos de almagra. Brazos originales recortados para poder encajar los actuales ejes. Es probable que los cajeados metálicos hayan dañado los brazos. Badajo moderno con cable de acero. La campana se encuentra un tanto suelta, al voltear el yugo y la campana no forman un bloque compacto.
Protección	
Propuestas	La campana debe ser limpiada y el yugo restaurado. Las piezas dañadas deben ser sustituidas por otras siguiendo el mismo diseño.
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro

Fecha	13-07-2013
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [Campana grande, Santa Bárbara \(3\) Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción - CENTENERA](#)

PDF (03-08-2026)