

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALBACETE
Edificio	Catedral de San Juan
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Francisco de Sales (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 7 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1947
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en la parte superior: "ALBACETE AÑO 1947" En el medio hay una cruz con pedestal a la parte de afuera; a la derecha un anagrama de Jesús "JHS". A la parte interior pone "SAN / FRANCISCO / DE / SALES" y a la izquierda la marca de fábrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS. / SILLA (VALENCIA)". En el pie pone "SIENDO PARROCO ARCIPRESTE D. FRANCISCO GALVEZ # "
Fotos	33
Toques	Volteo mecánico. La instalación permite el volteo y el repique manual.
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido dotada de yugo de madera realizado por CAMPANAS QUINTANA de Saldaña, con motor VOLTRONIC de volteo por impulsos. Como el motor no retiene en reposo, la campana oscila a merced del viento. La campana no ha sido limpiada, ni por dentro ni por fuera. El cable de seguridad del badajo no tiene retenciones a mitad de la caña, de modo que si partiese estaría dando golpes a un lado y a otro hasta romper los cables de seguridad. En nuestra primera propuesta indicábamos la conveniencia de la restitución de un yugo de madera, de acuerdo con el modelo tradicional de la diócesis, con ejes acodados, asas metidas dentro el brazo y palanca para el volteo mediante una soga. También se sugería dotar al conjunto de motor de impulsos y de electromazo ubicados al lado contrario de la palanca. Finalmente, y por motivos acústicos, se proponía la ubicación de la altura de los ejes de las cuatro (o cinco) campanas fuera la misma de manera que las pequeñas quedaran algo más altas que las mayores, con lo que se expandiría mejor su sonido correspondiente. Sin embargo la campana ha sido dotada de un yugo de madera, de correctas proporciones, pero del modelo habitual de QUINTANA, sin relación con los tradicionales de la zona. La campana ha sido instalada más baja que las otras, de manera que es posible voltearla incluso sin soga y sin palanca, pero esta ubicación más baja, junto con la instalación de una estructura metálica (y no de madera) tiene efectos negativos hacia la expansión sonora de las campanas más agudas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Sería conveniente sustituir la estructura metálica, muy correcta desde un punto de vista mecánico, por otra de madera, mucho más acorde con la resonancia del instrumento, y con los ejes de las campanas pequeñas a la misma altura de las campanas mayores, para ubicarlas más altas que aquellas y expandir mejor su sonido más agudo.

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-08-2007

Ficha completa de la campana: [San Francisco de Sales \(1\) Catedral de San Juan - ALBACETE](#)

PDF (03-08-2026)