

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALCÁZAR DEL REY
Edificio	Parroquia de Santo Domingo de Silos
Dirección	Travesía Jorge Vigon, 0 16464
Coordenadas	40.061482 -2.806629
Protección	
Descripción	Torre almenada en su origen. Consta de tres cuerpos más chapitel. En el tercer cuerpo se abren los vanos de las campanas. En uno de los laterales encontramos dos vanos en vez de uno, como los hay en los otros tres laterales. Entre el cuerpo de las campanas y el chapitel hay sendas cornisas, en una de ellas existen gárgolas en cada esquina. El chapitel es de hierro fundido.
Campanas	
Fotos	17
Toques actuales de campanas	Los toques se han electrificado hace unos años.
Conservación, mantenimiento	Bueno. La sala de campanas está llena de utensilios, como tejas, maderos, etc. La sala está llena también de suciedad generada por las aves.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	08-02-2013

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	La grande (refundida)	MANCLÚS, SALVADOR	1950		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
chapitel	Campana de las Horas				
sala de campanas	Santo Domingo de Silos - La de los entierros (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1950	40	70

sala de campanas	Santo Domingo de Silos (2)	QUINTANA (ALCALÁ DE HENARES)	1981	60	125
sala de campanas	Cristo de la Salud y Cristo de las Injurias (3)	QUINTANA (ALCALÁ DE HENARES)	1982	75	244
sala de campanas	Cristo de la Salud (4)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2002	90	422

Reloj

Reloj mecánico (1)	0 1 3
Autor	CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Empresa de mantenimiento	CANSECO, ANTONIO (MADRID)
Fecha de construcción	
Descripción	

Información completa: [Parroquia de Santo Domingo de Silos - ALCÁZAR DEL REY \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (22-08-2026)