

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	BUDIA
Edificio	Iglesia Parroquial de Valdelagua
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	El pueblo de Valdelagua, despoblado hace ya años, conserva los restos de la antigua iglesia parroquial, obra románica con importantes reformas barrocas. En el arco de entrada de la puerta aparece la fecha 1643, año en que posiblemente concluyeran las obras de reforma. La espadaña situada a los pies, es una obra de sillería rematada en piñón. Consta de dos troneras principales y una pequeña de menor tamaño en el tímpano del piñón. A pesar de la ruina, conserva elementos de la instalación como son los cojinetes de madera. Es probable que los mechinales de la cara interior de la espadaña sostuvieran una pequeña sala asentada sobre los tirantes del tejado a la que se accedía desde la tribuna.
Campanas	
Fotos	9
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia Parroquial de Valdelagua - BUDIA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (10-08-2026)