

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	XALÓ
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Maria
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Santa Anna (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 72   Vora   Altura del bronze 60   Pes aproximat (en quilos)216 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1941
<b>Descripció</b>	<p>Presenta set anses i en el terç hi ha dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals. Entre els cordons disposa d'una senzilla inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? SANTA ANA ?". Tot seguit, en el mig hi ha una creu, l'escut nacional, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H<sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu presenta altres dos grups de dos cordons i esta inscripció: "? ? JALÓN AÑO 1941 ? ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, té tres cordons en el peu.</p>
<b>Fotos</b>	22
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. El batall és antic i té fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	16-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Santa Anna \(2\) Parròquia de Santa Maria - XALÓ](#)

PDF (15-06-2026)