

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XALÓ
Edifici	Parròquia de Santa Maria
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Mare de Déu Pobreta (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 92 Vora 9,5 Altura del bronze 75 Pes aproximat (en quilos)451 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	Presenta set anses. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells aquestes inscripcions: "MARE DE DEU POBRETA "? JALON AÑO 1941 ?". La que fa referència a l'advocació mariana està incisa, motiu pel qual sembla posterior a la fosa de la campana. Per altra banda, el fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També en el terç hi ha una garlanda. En el mig presenta una creu, l'escut nacional, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una sanefa amb diverses flors soltes. També hi ha altra inscripció incisa: "A EXPENSAS DEL CUADRO ARTISTICO". Per últim, en el peu disposa de dos grups de dos cordons.
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Mare de Déu Pobreta \(3\) Parròquia de Santa Maria - XALÓ](#)