

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XALÓ
Edifici	Parròquia de Santa Maria
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Santa Maria (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 109 Vora 11 Altura del bronze 85 Pes aproximat (en quilos)750 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	La campana té set anses, una central i sis unides a ella. En el terç disposa de dos grups de dos cordons i entre ells apareixen aquestes inscripcions: "? JALÓN AÑO 1941 ? / ? SANTA MARIA ?". El text indica el nom del poble, l'any de fosa i l'advocació de la campana. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També en el terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. A continuació, en el mig disposa d'una creu de calvari, el monograma de Maria, l'escut nacional i la marca de fàbrica Roses Hnos.; "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i una sanefa amb flors soltes. Finalment, en el peu es repeteixen els dos grups de dos cordons.
Fotos	20
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Santa Maria \(4\) Parròquia de Santa Maria - XALÓ](#)