

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | ORIHUELA |
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida |
| Dirección | |
| Localización | Sala de las Campanas |
| Nombre | María de la Aparecida (1) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 47 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)60 kg |
| Fundidor | DELGADO, JUAN |
| Año fundición | 1852 |
| Descripción | La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, con numerosos errores de fundición que dificultan su lectura: "# MARIA DE LA APARECIDA SIENDO CVRA ECONOMO / PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO DES. FRANCISCO.". Esta correctamente escrita seria: "# MARIA DE LA APARECIDA SIENDO CURA ECONOMO EL PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO DESCALZO FRANCISCANO". En ella indica la advocación a la que está dedicada, la Virgen de la Aparecida, y el nombre del sacerdote que regentaba la entonces vicaria. En el medio pie encontramos el nombre del fundidor y la fecha en que fue fundida: "MEIZO JVAN DELGADO AÑO 1852.". Esta correctamente escrita seria: "ME HIZO JUAN DELGADO AÑO 1852.". |
| Fotos | 15 |
| Toques | Voltea y repica automáticamente. |
| Conservación, mantenimiento | La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con el yugo de madera original, siendo este de perfil tradicional local. Está mecanizada con motor de impulsos y electromazo y cuenta con un badajo reforzado con cable de seguridad. Los ejes están parcialmente recubiertos por cemento, hecho que dificulta el volteo de la campana. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable restaurar la campana, bajándola del campanario para proceder a su limpieza por dentro y fuera. El yugo actual debe ser restaurado, tratando la madera para asegurar su resistencia a los agentes climáticos. Finalmente los ejes deberían liberarse, facilitando así el toque de la campana. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra |
| Fecha | 14-02-2015 |

Ficha completa de la campana: [María de la Aparecida \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida - ORIHUELA](#)

