

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | ARAGÓN |
| Municipio | CALATAYUD |
| Edificio | Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana |
| Dirección | |
| Localización | Espadaña |
| Nombre | Campana (1) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1960ca |
| Descripción | Anepígrafa |
| Fotos | 6 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Las correas del motor de bandeo están rotas o desmontadas, por tanto la campana está fuera de uso desde hace tiempo. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 26-02-2015 |

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Colegio Hermanas de la Caridad de Santa Ana - CALATAYUD](#)

PDF (28-06-2026)