

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	JACARILLA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de Belén
Dirección	
Localización	Sala de las Campanas
Nombre	Fontalba, Sagrado Corazón de Jesús (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde 8 Altura del bronce 74 Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1956
Descripción	La campana tiene la siguiente inscripción en el tercio con uno de sus nombres: "FONTALBA". Lleva el nombre de los marqueses de Fontalba, promotores de la construcción de la iglesia, así como del palacio y jardines anexos. En el medio dispone de la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". También en el medio lleva la siguiente inscripción: "SAGRADO CORAZON DE JESUS / EN VOS CONFIO / REFUNDIDA EN EL AÑO 1956". Este texto tiene una aclamación muy popular al Sagrado Corazón de Jesús y además el año de su refundición.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada con yugo de hierro en uno de los vanos de la sala de las campanas. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Además cuenta con badajo atornillado mediante un sistema de fijación rígida. Este sistema es extremadamente peligroso y puede arrancar de golpe la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. El badajo se debe cambiar por otro atado y reforzado mediante un cable de seguridad
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-04-2017

Ficha completa de la campana: [Fontalba, Sagrado Corazón de Jesús \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de Belén - JACARILLA](#)

