

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	MALANQUILLA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campano (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 30   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)16 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	
<b>Descripción</b>	No se puede valorar la campana sin documentarla.
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana se queda prácticamente horizontal, debido seguramente a la rotura de alguno de sus tirantes. Badajo con cables de seguridad sueltos, ineficaces en caso de rotura.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los otros yugos existentes en la zona, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales.
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Ficha completa de la campana: [Campano \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - MALANQUILLA](#)

PDF (17-05-2026)