

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	ALLANDE
Edificio	Parroquia de Santa María de Berducedo
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Santa María de Berducedo (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	MÚRUA
Año fundición	1977
Descripción	Nos encontramos ante una campana con un marcado carácter industrial, rasgo común a la mayoría de las piezas fundidas en los hornos de los Murua. De hecho, las dos campanas de la espadaña son piezas casi idénticas y, desde luego, cercanas a otras decenas de bronce salidos de esta fundición vitoriana. Como de costumbre, estas campanas cuentan con la marca de fábrica y con escuetas inscripciones, en que se indican su año de fundición y su destino.
Fotos	3
Toques	Repiques manuales esporádicos.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva, en un estado aceptable, la instalación que le fue dada tras su fundición. Cuelga de un grácil yugo metálico, ajeno a cualquier tradición, tanto en la vertiente estética, como en lo relativo al montaje. De hecho, frente a la antigua costumbre de colocar las asas perpendiculares al yugo, aquí están dispuestas en paralelo al mismo, lo que a largo plazo podría acarrear problemas de conservación. El badajo, con caña de madera, es obra de la empresa fundidora.
Protección	
Propuestas	La campana debería ser restaurada, para ser dotada de mecanismos de toque y usos acordes con la tradición local. Cualquier intervención habría de contemplar la sustitución del yugo metálico actual por otro de madera, que siga los perfiles tradicionales locales, bien a través del análisis de fotografías anteriores a 1977 o, en su defecto, a imitación de los yugos históricos conservados en localidades vecinas (Lago, La Mesa, etc.). En este sentido, al nuevo yugo cabría instalarle, seguramente, una palanca de madera con que pudiera ser balanceada desde el interior de la iglesia. La electrificación de la campana solamente es estimable en caso que las técnicas de toque tradicionales no garanticen el uso rutinario del instrumento. En tal caso, sería recomendable instalar a la campana un motorcillo de impulsos, que se limite a balancearla.
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	05-08-2021

Ficha completa de la campana: [Santa María de Berducedo \(2\) Parroquia de Santa María de Berducedo - ALLANDE](#)