

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BIESCAS
Edificio	Parroquia del Salvador de Biescas
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Señora Teresa (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 28 Borde 3 Altura del bronce 23 Peso aproximado (en kilos)13 kg
Fundidor	BARNOLA, BERNARDINO
Año fundición	1903
Descripción	<p>La transcripción e interpretación de las inscripciones de la campana se ve limitada, por un lado, por la imposibilidad de acercarse a la cara exterior de la misma, debido a la existencia de una red fija contra las aves ante ella; y por otro lado, por lo privativo de los textos que, ajenos a la tradición campanera que les precedía, se limitan a citar un nombre y los apellidos de los –presumiblemente– donantes de la pieza. Datos que bien podrían ser, en estudios más exhaustivos, una ventana abierta a la procedencia exacta de la campana, llegada a Biescas tras los destrozos de la Guerra Civil. Sin embargo, la procedencia altoaragonesa de la pieza parece acreditada, puesto que el fundidor anónimo que se esconde tras la campana, Bernardino Barnola, está documentado trabajando activamente en el Alto Gállego y la Jacetania en los primeros años del siglo XX.</p> <p>La campana sigue fielmente el diseño, poco cuidado en algunos elementos, que Barnola creó para sus bronce. En el tercio el fundidor incluyó dos líneas de texto: una primera en que se refiere a los "HEREDEROS DE PRADAS CASTILLOS"; y una segunda, en que parece citar un tercer apellido, "SARGADO", y hace referencia a una "SA TERESA", que tal vez podría tratarse del nombre dado a la campana por sus donantes. Las inscripciones se cierran con el año de fundición: "AÑO 1903". El área central de la campana está articulada al modo de otras muchas campanas de Barnola: exteriormente y al interior, cuenta con sendas cruces; y a ellas aún se suma un escudo, posiblemente familiar, recurrente entre las obras de este fundidor.</p>
Fotos	7
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana muestra síntomas palpables de degradación, fruto de su prolongada exposición, sin un mantenimiento que las contrarreste, a las inclemencias de la intemperie. Las sujeciones de la campana al yugo se encuentran ya muy débiles, como consecuencia del desajuste de las tuercas y de la degradación de la madera. Por su parte, el abandono de la campana ha descolgado demasiado el badajo, que en ningún caso debería ser usado sin antes volverlo a atar. A ello cabe sumar la suciedad que las aves han depositado sobre la pieza, al encontrarse la campana expuesta a ellas.</p>
Protección	

Propuestas	<p>Sería recomendable restaurar la campana, para recuperar su uso. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la restauración integral de su yugo y, tal vez, la construcción para el mismo de un nuevo brazo adaptado a la anchura del ventanal; así como la restauración y recolocación de su antiguo badajo. Por otro lado, cabría instalar a la campana un motor de bandeo y un electromazo, para participar junto a la mayor de los toques de la parroquia.</p> <p>Antes, sin embargo, cabría buscar un sistema más efectivo para proteger al campanario y a sus campanas de la suciedad causada por las aves. Una posible solución pasaría por instalar una red exterior, abombada para no entorpecer el paso de la campana en su bandeo, que al mismo tiempo permitiría acceder a ella, para hacer reparaciones o en eventuales toques manuales.</p>
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	10-08-2022

Ficha completa de la campana: [Señora Teresa \(1\) Parroquia del Salvador de Biescas - BIESCAS](#)

PDF (09-06-2026)