

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BANYERES DE MARIOLA
Edifici	Cementeri Municipal de Banyeres de Mariola
Direcció	Carrer de Sant Jordi, 30A 03450
Localització	Sala de campanes
Nom	Mare de Déu de la Misericordia (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 115 Vora 12 Altura del bronze 90 Pes aproximat (en quilos)881 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1948
Descripció	La campana disposa de set anses. A continuació, en el terç hi ha dos grups de dos cordons amb quatre querubins entre ells i una garlanda amb motius vegetals que penja de l'últim cordó. En el mig hi ha una creu sobre núvol, el monograma de Maria i una inscripció amb l'advocació de la campana: "NUESTRA SEÑORA / DE LA / MISERICORDIA". També en el mig apareix la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} SILLA (VALENCIA)". Seguidament, en el mig peu apareixen de nou dos grups de dos cordons i hi ha altra inscripció: "? ? ? BAÑERES AÑO 1948 ? ? ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, en el peu hi ha altres dos grups de dos cordons.
Fotos	18
Tocs	Repic i volteig automàtic. Tocs manuals a càrrec de la colla de campaners.
Conservació, manteniment	Bon estat, gran batall antic amb soquet. Està instal·lada amb truja de ferro de la foneria Roses en una de les finestres de la sala de campanes i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autors de la documentació	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Data	28-07-1998

Fitxa completa de la campana: [Mare de Déu de la Misericordia \(4\) Cementeri Municipal de Banyeres de Mariola - BANYERES DE MARIOLA](#)