

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	FUENTES DE AYODAR
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Roque
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Roque (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 6   Altura del bronce 50   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	1993
<b>Descripción</b>	Tiene asas simples. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos una inscripción con su advocación: "? SAN ROQUE ?". También en el tercio aparece una guirnalda. Seguidamente, en el medio dispone de una cruz de calvario con tres clavos, un escudo de Castilla y León y una Virgen. Debajo de la Virgen aparece esta inscripción: "FUENTES DE AYODAR / AÑO 1993". En el medio también está la marca de la empresa instaladora: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Finalmente, en el medio pie tiene otros dos grupos de dos cordones y una cenefa con motivos vegetales. Aunque la marca de fábrica indique la fundición Manclús, las características de la campana son muy diferentes a las habituales de esta fundición y remiten a la producción de los Hermanos Portilla, autores reales de la campana.
<b>Fotos</b>	15
<b>Toques</b>	Volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús. Está motorizada con motor de volteo por impulsos. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local, igual que el de las otras campanas de la torre.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	31-07-2021

Ficha completa de la campana: [San Roque \(1\) Parroquia de San Roque - FUENTES DE AYODAR](#)

PDF (01-06-2026)