

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ADEMUZ
Edificio	Parroquia de los Santos Pedro y Pablo
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Rosario (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 10 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1940
Descripción	La campana tiene motivos figurados en seis de las asas y en el tercio dispone de dos grupos de cinco cordones y una cenefa entre ellos. En el medio presenta una cruz de calvario y esta simple inscripción incisa: "ROSARIO / ADEMUZ 1940". Esta inscripción está incisa, por lo que fue añadida cuando la campana estaba ya fundida. Por otro lado, el hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. A continuación, lleva siete cordones en el medio pie y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Finalmente, en el pie presenta un grupo de cuatro cordones y otro de dos.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Conserva la maza horaria antigua, aunque fuera de uso. Dispone de un badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana hace necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local (Vallanca, Arroyo Cerezo o Castielfabib). Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-07-2022

Ficha completa de la campana: [Rosario \(2\) Parroquia de los Santos Pedro y Pablo - ADEMUZ](#)

PDF (03-07-2026)