

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	AÍSA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Candanchú
Dirección	
Localización	Ventana en la fachada
Nombre	Campana
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 5 Altura del bronce 39 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	ERICE, VIDAL
Año fundición	1976
Descripción	
Fotos	1
Toques	En la temporada de culto, la campana tal vez es puntualmente tocada, con la cuerda atada a su badajo.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva incólume la instalación que le fuera dada en 1976 por la empresa fundidora: un yugo metálico con una biela para el bandeo a distancia y un grueso badajo de fundición. La instalación muestra la mellas naturales de un objeto largamente abandonado a los duros reveses de la climatología pirenaica: en el yugo y el badajo ha aflorado abundante óxido, y, además, la ventana colocada tras la campana languidece con el paso de los años, lo que dificulta el acceso directo a la pieza.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	23-09-2018

Ficha completa de la campana: [Campana Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Candanchú - AÍSA](#)

PDF (30-07-2026)