

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE MONTIJA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario (Noceco)
Dirección	Calle Iglesia, 54, 09569 Noceco, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	San Cristóbal (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64.1 Borde 5 Altura del bronce 56.7 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	QUINTANA
Año fundición	1885ca
Descripción	<p>La campana tiene una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde viene escrita la advocación religiosa de la misma: “? DEDICADA A S CRI STOBAL ? EN 188”. El término “188” está incompleto, debido a que no es visible (quizás por restos de soldadura) el último dígito del año de fundición, razón por la que la fecha es aproximada a 1885.</p> <p>San Cristóbal de Licia (en griego ????? ??????????, Hágios Christóphoros) es venerado por la Iglesia católica y ortodoxa como un mártir ejecutado durante el reinado de Decio (Decius), emperador de Roma (que reinó del 249 al 251) o durante el reinado del emperador romano Maximino Daya (Maximinus II Dacianus, que reinó del 308 al 313). Se aprecia una confusión debida a la similitud de los nombres «Decio» y «Daya». (WIKIPEDIA)</p> <p>En el medio, en la zona sur de la campana, podemos ver aunque con cierta dificultad, un crucifijo con pedestal muy completo, formado por tiras de estrellas de ocho puntas, monogramas, círculos cortados como porciones, todo ello enclavado por cuatro lanzas. Esto da a entender, al igual que el término “EN 188” que posiblemente, la campana fuese fundida por el mismo fabricante, que hizo la campana Sagrada Familia (2): Quintana. No es de los únicos ejemplares encontrados alrededor de toda la comarca.</p> <p>Finalmente, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	20
Toques	La campana seguramente es “tocada a vuelta” o volteada todos los años al menos una vez, por vecinos del pueblo.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un mal estado de contracción, estando la misma totalmente sucia a causa de las plagas de aves. El yugo o “maza” de madera no parece encontrarse debilitado o con riesgo de dañarse con el tiempo; un tema preocupante que está relacionado con dicha maza, son las estructuras de madera que sostienen toda la instalación. Aparentemente, no aparentan ser seguras, aunque hay que revisarlas con mayor detenimiento.
Protección	

Propuestas	Campana muy interesante; en caso de rotura sólo puede ser soldada, sustituida por una réplica u otra campana de distinta afinación.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	17-01-2026

Ficha completa de la campana: [San Cristóbal \(1\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario \(Noceco\) - MERINDAD DE MONTIJA](#)

PDF (02-07-2026)