

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SANTERVÁS DE LA VEGA
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio
<b>Dirección</b>	Plaza España, 1, 34112 Santervás de la Vega, Palencia
<b>Localización</b>	Campanario.
<b>Nombre</b>	<b>Santos Gervasio y Protasio   Campana de los Santos (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 82.7   Borde 8.7   Altura del bronce 64.8   Peso aproximado (en kilos)327 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	2002
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas compuestas. En el tercio, entre cuatro cordones, hay dos estrellas pequeñas de cinco puntas a las 00 y 06; entre el par inferior y un cordón más bajo, vemos una cenefa vegetal, la cual ha sido utilizada por más fabricantes como José Ortiz Alonso. En el medio a las 00 aparece el sello de la fábrica: “Campanas Quintana me hizo Saldaña - Palencia España”. En el medio pie, podemos leer una inscripción entre dos cordones que pretende decir: “EN HONOR ? DE SAN GERVASIO ? Y SAN PROTASIO ? AÑO 2MIL2 ?”; resulta curiosa es manera de nombrar el año de fundición.
<b>Fotos</b>	23
<b>Toques</b>	Opinamos lo mismo sobre los toques actuales. Varias vez se repica, pero alguna vez se voltea en conjunto con las demás.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Bueno. La campana está instalada en la tronera sur derecha del campanario. Cuenta con un yugo de hierro fabricado por la misma empresa. Tiene un badajo con el estilo que hacía Quintana justamente en los 2000, pero que no está hecho del típico material que solía usar en ese momento, sino de madera, algo totalmente raro, ya que antes usaban badajos de madera pero ya en ese momento cesaría esa costumbre. El hueco tiene un marco antiaves que impide el paso de las mismas.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas:  - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener.  - Sabiendo que la campana, teniendo perfil esquilonado, sustituye a otra más antigua que tenía perfil romano, podría ser una buena idea (además de una actuación que restaure ciertos valores culturales), sustituir la campana y fundir una nueva romana, pero no sería un trabajo estrictamente necesario como otros.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises

<b>Fecha</b>	08-05-2026
--------------	------------

Ficha completa de la campana: [Santos Gervasio y Protasio | Campana de los Santos \(3\) Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio - SANTERVÁS DE LA VEGA](#)

PDF (08-06-2026)