

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	LA FONT D'EN CARRÒS
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Antoni Màrtir
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Angelita (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 83   Vora 7   Altura del bronze 72   Pes aproximat (en quilos)331 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Any fosa</b>	1941
<b>Descripció</b>	La campana té diversos cordons al terç. Al mig té una creu llatina radiant i dos inscripcions. La primera està a la part superior i indica el seu nom, el del poble i l'any de fosa: "ANGELITA / FUENTE DE ENCARROZ 1941". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. La segona indica el nom dels donats: "A EXPENSAS / DE LOS PADRINOS / FERNANDO MILLET Y / ANGELITA MILLET". Finalment, al mig peu està la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA".
<b>Fotos</b>	16
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació del conjunt és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Murua i mecanitzada amb motor de vol continu amb cadena i electromall monofàsic. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio
<b>Data</b>	26-06-2020

Fitxa completa de la campana: [Angelita \(2\) Parròquia de Sant Antoni Màrtir - LA FONT D'EN CARRÒS](#)

PDF (23-05-2025)