

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALMEDÍJAR
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	Santa Bárbara, el Simpanico (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1943
Descripción	En primer lugar tiene en el tercio dos guirnaldas, una de ellas con motivos vegetales y religiosos. A continuación, en el medio, tiene una cruz, el monograma de María y la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Seguidamente, también en el medio, tiene esta inscripción: "SANTA BARBARA / ALMEDIJAR 1943". En ella indica la advocación a la que está dedicada, el lugar para el que fue fundida y el año. No es casual la presencia del nombre del pueblo y tiene relación con la destrucción de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Gran cantidad de bronce se retiraron de los respectivos campanarios sin control ni inventario, por lo que los que no fueron destruidos no se pudieron identificar en acabar la Guerra. Para evitar este hecho a partir de 1939 se incluyó el nombre del pueblo, de modo que la campana se pudiera identificar fácilmente. En el medio pie también tiene otra guirnalda.
Fotos	13
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en regular estado de conservación, ubicada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Tiene yugo de hierro y está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Se debería de renovar la mecanización con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MORENO GRADOLÍ, Toni
Fecha	07-09-2019

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara, el Simpanico \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - ALMEDÍJAR](#)