

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ROCAFORT
<b>Edifici</b>	Parròquia de Sant Sebastià
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Agustina (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 57   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)107 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1944
<b>Descripció</b>	Disposa d'anses simples. A continuació, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una senzilla inscripció: "? ? ROCAFORT ANO 1944 ?". Són unes inscripcions típiques dels anys posteriors a la Guerra Civil, durant la qual centenars de campanes van ser despenjades de les torres. Acabat el conflicte, centenars de campanes no van poder retornar a les seues respectives torres, motiu pel qual és comú en aquesta època indicar el poble al qual es destina la campana. En el mig disposa d'una creu d'estrelles i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA (VALENCIA)". Seguidament, hi ha una inscripció amb el nom de la campana: "AGUSTINA". En l'espai que queda apareix altra inscripció: "CLAVARIOS / DEL / SANTISIMO / CRISTO / DE LA / PROVIDENCIA". A continuació, té en el mig peu dos grups de dos cordons i altra inscripció: "? APADRINADA POR DÑA EMA CHASTEL COSTA Y D. ANDRES CHASTEL COSTA". Per acabar, en el mig peu hi ha dos cordons.
<b>Fotos</b>	21
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lada a la sala de campanes amb truja de ferro de Manlús nova. Està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall. A més compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no imita els tocs tradicionals i facilita el seu toc manual, per tant, es cal la seua restauració per tal de recuperar l'estat original de la campana. Aquesta es deu baixar del campanar per netejar-la per dins i fora, recuperant la truja de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment, seria recomanable mecanitzar-la amb motor d'impulsos, que imitara els tocs tradicionals i permetera tocar-la manualment.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	20-03-2022

Fitxa completa de la campana: [Agustina \(2\) Parròquia de Sant Sebastià - ROCAFORT](#)