

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	JACA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santiago Apóstol de Jaca
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana grande (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 81   Borde 8   Altura del bronce 72   Peso aproximado (en kilos)308 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1856
<b>Descripción</b>	La campana fue fundida en 1856 por un campanero de identidad incierta. Más cuando la campana salió del horno con innumerables defectos de fundición, que imposibilitan ahora acceder a su advocación –en todo caso femenina–, bien soterrada bajo pasteras de metal o incluso perdida durante el vaciado de la pieza. Así, solamente es legible el comienzo y el final de la inscripción del tercio, así como su cruz de Calvario, torpemente fundida. Pero, pese a todo, la campana tiene –como afirmó el Dr. Llop en 2002– una gran resonancia.
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	Ahora, la campana se limita a tocar un puñado de toques estereotipados por acción de sus mecanismos de toque automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana conserva el yugo metálico que le fuera dado, a mediados del siglo XX, por la fundición vitoriana de los Murua, con tal de motorizar su funcionamiento. Aun así, los viejos mecanismos de toque automático quedaron antaño obsoletos y han sido sustituidos por otros nuevos en las últimas décadas: en 2002 a la campana se le colocó el electromazo Mamias que todavía hoy persiste y un nuevo motor de bandeado de esta misma marca francesa, que en tiempos recientes ha sido a su vez sustituido por otro de impulsos, instalado por Relojes Pallás. Actualmente, la campana presenta un relativo buen estado, con el yugo pintado y un badajo de caña plástica bien fijado. No obstante, la exposición de la campana a las inclemencias de la intemperie la ha llenado de suciedad.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Cabría valorar la restauración de la campana, por parte de una empresa competente. Cualquier intervención sobre ella habría de prever la sustitución del actual contrapeso por un nuevo yugo de madera, bien contrapesado y ajustado a la campana, que siga con fidelidad el perfil del cabezal del campanillo. Sería recomendable, también, una limpieza del bronce, ahora cubierto por una gruesa capa de suciedad. Por último, podrían volverse a instalar los actuales mecanismos de toque automático, que si bien cabría programar para que reproduzcan los toques tradicionales propios de la ciudad.
<b>Autores de la documentación</b>	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	16-11-2018

Ficha completa de la campana: [Campana grande \(2\) Parroquia de Santiago Apóstol de Jaca - JACA](#)