

|   |   |
|---|---|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | CANTABRIA   |
| <b>Municipio</b>                                  | SANTANDER   |
| <b>Edificio</b>                                   | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción   |
| <b>Dirección</b>                                  |   |
| <b>Localización</b>                               | sala de campanas  |
| <b>Nombre</b>                                     | <b>Gloriosa Santa María (7)</b>   |
| <b>Medidas (cm)</b>                               | Diámetro (en cm) 123   Borde 12   Altura del bronce 100   Peso aproximado (en kilos)1077 kg   |
| <b>Fundidor</b>                                   | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)   |
| <b>Año fundición</b>                              | 1999  |
| <b>Descripción</b>                                | <p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # GLORIOSA SANTA MARIA # " / "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) / "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / N° 116 / (Cigüeña)</p> |
| <b>Fotos</b>                                      | 16  |
| <b>Toques</b>                                     | Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b>                | La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.  |
| <b>Protección</b>                                 |   |
| <b>Propuestas</b>                                 | A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.   |
| <b>Autores de la documentación</b>                |   |
| <b>Fecha</b>                                      |   |

Ficha completa de la campana: [Gloriosa Santa María \(7\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - SANTANDER](#)