

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	PALENCIA
<b>Edificio</b>	Catedral de San Antolín
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 65   Borde 7   Altura del bronce 58   Peso aproximado (en kilos) <b>154 kg</b>
<b>Fundidor</b>	RUIZ SAN PEDRO, RUDESINDO, E HIJOS (BAREYO)
<b>Año fundición</b>	1854
<b>Descripción</b>	La campana tiene numerosos defectos de fundición, que impiden fecharla con exactitud. No obstante parece probable que haya sido fundida por los mismos autores de la Bárbara u Ochavera, ya que las decoraciones, tipo de letras y otros detalles parecen coincidir. La inscripción, breve, dice " IHS MARIA I JOSE A?O DE MDCC (defecto de fundición). Tiene la cruz con pedestal en el medio, a la parte de adentro.
<b>Fotos</b>	28
<b>Toques</b>	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana mal orientada (la cruz hacia adentro). La campana tiene numerosos defectos de fundición. Electromazo pega bajo. El sistema de fijación de la bola, mediante tornillo, puede propiciar el desajuste y movimientos de la maza. El badajo demasiado largo, pega en su parte alta y no en el centro de la bola. El cable de seguridad, a un lado solamente, no retendría el badajo en caso (improbable) de rotura, sino que lo zarandearía por la campana, hasta la rotura del cable. Los herrajes han sido pintados después de ser instalados en la madera, de modo que ésta está manchada con pintura de protección metálica. Uno de los tirantes de las asas centrales del yugo carece de tuerca y contratuerca.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	15-09-2005

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)

PDF (11-04-2026)