

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	PALENCIA
<b>Edificio</b>	Catedral de San Antolín
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Avemaría segunda (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70   Borde 8   Altura del bronce 65   Peso aproximado (en kilos)199 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1858
<b>Descripción</b>	<p>La campana presenta una brevísima inscripción, aunque con ciertas irregularidades: "JHS MARYA Y JOSE A NO DE 1858".</p> <p>Sustituyen el anagrama de Jesús, usualmente escrito en griego "IHS", escriben el nombre de María con Y, mientras que la palabra año también está grafiada de manera doblemente incorrecta.</p> <p>Desconocemos, por otra parte, el nombre de los autores.</p>
<b>Fotos</b>	21
<b>Toques</b>	Volteo (con motor de impulsos) y repique (mediante electromazo).
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Campana mal orientada (la cruz hacia adentro).</p> <p>Electromazo pega peligrosamente bajo. El sistema de fijación de la bola, mediante tornillo, puede propiciar el desajuste y movimientos de la maza.</p> <p>El punto de percusión del badajo está algo alto, y sobre todo se extiende por una zona amplia de la boca, característico de un atado incorrecto. El cable de seguridad, a un lado solamente, no retendría el badajo en caso (improbable) de rotura, sino que lo zarandearía por la campana, hasta la rotura del cable.</p> <p>Los herrajes han sido pintados después de ser instalados en la madera, de modo que ésta está manchada con pintura de protección metálica.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	15-09-2005

Ficha completa de la campana: [Avemaría segunda \(4\) Catedral de San Antolín - PALENCIA](#)

PDF (14-04-2026)