

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ÁVILA
Dirección	
Edificio	Convento de Santa Teresa - La Santa

Campanas actuales

Nombre	Esquila (1)
Localización	Espadaña derecha
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1982
Descripción	
Fotos	2
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	La instalación actual debe de substituirse. La campana debería de dotarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana antigua de la torre. En caso de motorización esta debe de limitarse a oscilar la campana sin llegar en ningún caso a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Esquila (3)
Localización	Espadaña derecha
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1982
Descripción	
Fotos	2
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.

Propuestas	La instalación actual debe de substituirse. La campana debería de dotarse con un yugo de madera de perfil similar al de la campana antigua de la torre. En caso de motorización esta debe de limitarse a oscilar la campana sin llegar en ningún caso a dar la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Esquila (2)
Localización	Espadaña izquierda
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1780
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer nivell de la espadaña derecha de la fachada principal de la iglesia. Conserva su instalación tradicional, con un yugo de madera de perfil tradicional en regular estado de conservación y un cigüeñal para bandear a distancia. Tiene badajo atado.
Protección	Protección genérica por formar parte de un BIC declarado.
Propuestas	Conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se podría motorizar la campana con un motor para balancear, teniendo en cuenta que no debe de dar nunca la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Nombre	Esquila (4)
Localización	Espadaña izquierda
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO
Año fundición	1894
Descripción	
Fotos	2
Toques	

Conservación, mantenimiento	Está instalada en el primer nivell de la espadaña derecha de la fachada principal de la iglesia. Conserva su instalación tradicional, con un yugo de madera de perfil tradicional en regular estado de conservación y un cigüeñal para bandear a distancia. Tiene badajo atado.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. Se podría motorizar la campana con un motor para balancear, teniendo en cuenta que no debe de dar nunca la vuelta completa.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	28-03-2019

Información completa: [Convento de Santa Teresa - La Santa - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (05-09-2026)