

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CIUDAD DE MÉXICO
Municipio	COYOACÁN
Dirección	Francisco Sosa entre Melchor Ocampo y Jardín Santa Catarina, Av. Río Churubusco Plaza, Santa Catarina 04120
Edificio	Templo de Santa Catarina de Siena Coyoacán

Campanas actuales

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	22
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana 3 (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 46.5 Borde 4,4 Altura del bronce 36,5 Peso aproximado (en kilos)58 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	16
Toques	
Conservación, mantenimiento	Tiene manchas de pintura. Cuelga de cable de acero. Inscripciones posteriores por estar incisas.
Protección	
Propuestas	Limpieza y cambiar sistema de sujeción del badajo.
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Esquila 2 (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 4,7 Altura del bronce 40,5 Peso aproximado (en kilos)68 kg
Fundidor	
Año fundición	1821
Descripción	<p>La esquila es quizás una de las primeras fundidas tras la Independencia. Está mal orientada (tiene una cruz de calvario, en el medio, hacia adentro). En el medio pie tiene una breve inscripción: "SAN SALBADOR AÑO DE I82I" que debieron escribir SAN SALVADOR...</p> <p>La expresión ANNO DE tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.</p>
Fotos	50
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Mal orientada (la cruz hacia adentro). Espléndido yugo de madera, pintado de almagra para su protección. Los tirantes o abarcones del asa exterior sueltos y caídos. Los extremos del brazo casi pegados al soporte, seguramente de piedra, para seguridad en caso de rotura de los ejes. Enorme badajo de bronce, cuelga de cadena, sin cable o cuerda en su extremo. Desgaste en parte frontal ocasionado por el cable de acero adaptado para la campana #1. Ataque xilófago en yugo y desprendimiento de cinturones metálicos de parte posterior. Contrapeso pintado.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Debe restaurarse el yugo de madera, conservando todo aquello que sea posible, y protegiéndolo con pintura de almagra, como se conserva en la parte interior. Los abarcones deben ser repuestos, conservándolos en su integridad, así como los soportes del muro y sus cojinetes. En cualquier caso la campana debe ser bien orientada, de modo que la cruz mire hacia el exterior de la torre. El badajo debe ser proporcional a la campana, de fierro, de una pieza, de modo que durante el volteo de la esquila percuta solamente en el punto de percusión, cerca del labio, en la parte más gruesa, para preservar una campana que tiene casi doscientos años. En cualquier caso la esquila, que debe seguir volteando, debe protegerse del cable que sirve para tocar la campana mayor, que la está dañando de manera irreversible.</p>
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana 1 (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 9,5 Altura del bronce 73 Peso aproximado (en kilos)496 kg

Fundidor	
Año fundición	1989
Descripción	<p>La campana tiene una curiosa inscripción. La parte alta, entre cordones, solamente tiene signos de separación, hasta llenar todo el espacio.</p> <p>En el medio, el escudo franciscano, esto es el brazo de Cristo por encima del brazo de San Francisco por encima de la cruz.</p> <p>En el medio pie una inscripción en dos líneas: "TEMPLO DE STA. CATARINA. COYOACAN D. F. AÑO DE 1989. " / "EN EL MES DE SEP. AÑO DEL SR. ". La inscripción es redundante. Debieron escribirla, sin abreviaturas (espacio no les faltaba) como TEMPLO DE SANTA CATARINA COYOACAN DISTRITO FEDERAL. AÑO DE 1989. EN EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO DEL SEÑOR.</p> <p>La forma correcta de redacción hubiera sido: TEMPLO DE SANTA CATARINA COYOACAN. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR 1989.</p> <p>La expresión A. D. (ANNO DOMINI, en latín, AÑO DEL SEÑOR) es una forma antigua de medir el tiempo, que desaparece hacia 1850, convirtiéndose en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.</p>
Fotos	52
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Desgastes del badajo y las zonas interiores en donde golpea el badajo.</p> <p>Cadena superior metálica largas sujetas a dos vigas travesaño ancladas a la torre campanario.</p> <p>Sistema de sujeción del badajo al aro interno con varilla, cadena, cable de acero, gancho de acero soldado, cable de acero para su toque.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Agregar una polea (el cable de acero está desgastando la campana #2 por su contacto constante a su toque.</p> <p>Retomar los materiales aislantes originales (madera y cuero) sujeción superior y sistema de anclaje.</p>
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Templo de Santa Catarina de Siena Coyoacán - \(CIUDAD DE MÉXICO\)](#)

PDF (07-07-2026)