

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	RETUERTA
Dirección	C. San Esteban 09347
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomartir

Campanas desaparecidas

Nombre	La campana (REFUNDIDA)
Localización	Sala de campanas: Cara Oeste.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Esta campana fue refundida en año 2013 por Quintana.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Foto de Google maps
Fecha	--

Campanas actuales

Nombre	Campanillo (1)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL
Año fundición	1956

Descripción	<p>La campana es de pequeño tamaño.</p> <p>En el tercio entre dos cordones se puede ver la inscripción "CON MI VOZ ALABO A MI DIOS ? AÑO 1956 ?", y debajo unas decoraciones.</p> <p>En el medio tiene una virgen y un crucifijo.</p> <p>En el medio pie tiene el sello de fábrica "FÁBRICA DE RELOJES Y CAMPANAS / VIUDA DE / ANGEL PEREA / MIRANDA DE EBRO", y debajo cuatro cordones.</p> <p>El yugo están en mal estado, estando torcido y no alineado con la campana.</p> <p>El badajo pega en un punto alto debido a que no tiene una buena sujección y está colgado de un cuerno, como se puede ver en una de las fotos.</p> <p>Por lo que la campana sebería restaurarse para que pueda volver a voltear y repicar se la forma tradicional y original.</p>
Fotos	9
Toques	La campana solo es repicada en las vísperas de San Esteban, y el día de San Esteban.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está en un bastante malo estado de conservación. El yugo no está alineado con la campana por lo que están algo separados y se encuentra en mal estado. El badajo pega en un punto alto debido a que no tiene una buena sujección y está colgado de un cuerno, como se puede ver en una de las fotos.</p> <p>Y no parece haber mucha preocupación por las campanas, ni se da el mantenimineto suficiente.</p>
Protección	
Propuestas	<p>El yugo debería de ser restaurado para su volteo y repique de forma manual. Y el badajo atarle de forma que la bola golpee en el punto oportuno y la campana no se fracture con facilidad.</p> <p>Y retirar las redes antiaves.</p>
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	03-08-2024

Nombre	San Esteban, la de misa (2)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	ORTIZ, ROMÁN; PELLÓN, BENITO
Año fundición	1886

Descripción	<p>La campana es la encargada de dar las llamadas a misa desde pie de torre. En el tercio entre cuatro cordones aparece la inscripción "DEDICADA A S ESTEBAN ANO DE 1886", y debajo hay una pequeña cenefa decorativa. En el medio hay una cruz con pedestal. En el medio pie hay una cartelera donde figuran los fundidores y el párroco de ese entonces</p> <p>"ROMA? ORTIZ Y BE?ITO PELLO? MEFU?DIERO? SIE?DO CURA PARROCO D MA?UEL FER?A?DEZ"</p> <p>El yugo se encuentra en mal estado, y es una mezcla entre el yugo soriano y el castellano. El badajo se encuentra en buen estado, y el la parte que no suele golpear la campana está deteriorado.</p>
Fotos	17
Toques	La campana marca las llamadas a misa desde pie de torre, y es tocada en las vísperas del día de san Esteban, y el día de san Esteban.
Conservación, mantenimiento	La campana ha sido fijada y se ha instalado una red antiaves en la parte interior del vano. No parece darse mantenimiento ni tener mucha preocupación.
Protección	
Propuestas	El yugo deberá de ser restaurado para que la campana pueda volver a voltear de forma manual. Y el badajo revisado para que no haya riesgo.
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	03-08-2024

Nombre	Inmaculada Concepción, la mayor (3)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)466 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2013

Descripción	<p>La campana, la más nueva de todas es la mayor del templo. En el tercio se aprecian primeramente dos cordones, y debajo una cenefa entre dos cordones. En el medio, por la parte de la torre se aprecia la cartelera</p> <p style="text-align: center;">"INMACULADA CONCEPCIÓN RETUERTA AÑO 2013"</p> <p>, y debajo el sello de fábrica "CAMPANAS QUINTANA / ME HIZO / SALDAÑA - PALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie hay dos grupos de dos cordones, dejando espacio para posibles letras que no se pusieron. El badajo es de caña de plástico de Quintana, y no presenta lugar para atar cuerda. El yugo es de la anterior campana, y está sobre cojinetes de hierro.</p>
Fotos	15
Toques	Volteos en las festividades, especialmente en las vísperas y el día de San Esteban
Conservación, mantenimiento	<p>La campana se encuentra en buen estado de conservación. No parece recibir mantenimiento, pero al tener yugo de hierro no necesita mucho. Puede voltear sin problema y tiene un sonido espectacular. Al contrario de las otras dos campanas, ésta también tiene una red por dentro del vano, pero es abatible para poder voltearla. La campana se queda torcida.</p>
Protección	
Propuestas	La campana debería de ser restaurada, y ponerla un yugo como el de la campana de misa, y cambiar su badajo por uno de caña de madera con agujero para atar cuerda al badajo cuando se desee.
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Daniel
Fecha	03-08-2024

Información completa: [Parroquia de San Esteban Protomartir - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (02-07-2026)