

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MÉXICO
Municipio	COACALCO DE BERRIOZÁBAL
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Lorenzo Tetliltac

Campanas actuales

Nombre	Campana de San Juan Bautista (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 0 Altura del bronce 63 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	
Año fundición	1785
Descripción	<p>Esta campana conserva su badajo original de bronce, su diámetro es de 64 cm y su altura aproximada es de 63 cm. En el campanario esta situada hacia el oriente. Esta campana se encontraba en la iglesia anterior, y me dice el campanero que era la campana que se usaba para tocar en la mañanas para ir a la escuela, aproximadamente en la década de 1930; su papá del campanero le toco escuchar la campana para ir a la escuela. En esa época la campana se tocada desde el suelo. Sigue en uso y es la campana más longeva, la tipografía es tipo humanista.</p> <p>La campana tiene tres asas en línea, perpendiculares a la cruz, por tanto características de campana fija.</p>
Fotos	8
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>La campana cuelga de una viga de fierro mediante gruesos cables de acero que prácticamente la fijan, transmitiendo así todas sus vibraciones a los muros y convirtiéndose en ariete en caso de sismo.</p> <p>Badajo de bronce, cuelga igualmente de cables de acero, con mecate al extremo para el toque manual.</p>
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	MORALES OROZCO, Rafael
Fecha	25-11-2023

Nombre	Esquila de Nuestra Señora de Guadalupe (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 81 Borde 0 Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos)308 kg
Fundidor	
Año fundición	1853

Descripción	<p>Esta esquila esta situada en la parte norte del campanario, no tiene badajo porque se les cayó y no la han arreglado; tiene una altura promedio de 85 cm. Su tipografía es humanista.</p> <p>La campana, mal orientada (tiene una cruz de calvario hacia el interior de la sala de campanas), lleva una simple inscripción "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ? AÑO DE 1853 ?".</p> <p>Sin badajo, pues perdió el asa badajera.</p>
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Mal orientada, con la cruz hacia adentro. Sin badajo. Manchas de pintura negra, posiblemente de los herrajes del yugo, y blanca de los muros. Posiblemente pintada de color ocre.</p> <p>Parece que la badajera se rompió, por eso no tiene badajo.</p>
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila).
Propuestas	
Autores de la documentación	MORALES OROZCO, Rafael
Fecha	25-11-2023

Nombre	Esquila de María de la Concepción (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 0 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	
Año fundición	1881
Descripción	<p>Esta campana esquila tiene un badajo de metal moderno, esta orientada hacia el sur y es la que se aprecia desde la parte frontal de la parroquia. Conserva tipografía tipo humanista y tiene un altura aproximada de 78 cm. Se encuentra empotrada al campanario y casi no la tocan.</p> <p>La esquila tiene una cruz potenziada de calvario, es decir con los extremos adornados, en la parte exterior. En el medio pie dice "MARIA DE LA CONCEPCION CEPTIEMBRE 27 DE 1881• " por ... SEPTIEMBRE... La fecha completa de la campana, bastante habitual en México, debe referirse al día de bendición e inauguración de la campana, ya que como es sabido, el día exacto de fundición depende de muchos factores variables, incluso la temperatura o la humedad de la jornada.</p>
Fotos	9
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>Tiene una pequeña grieta en el pie (06). Queda algo ladeada hacia afuera. Parece pintada de ocre.</p> <p>Manchas de pintura negras de los herrajes, rojas y blancas del muro.</p>
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (esquila).
Propuestas	

Autores de la documentación	MORALES OROZCO, Rafael
Fecha	25-11-2023

Nombre	Campana de Mari?a de la Concepcio?n
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	
Año fundición	1870
Descripción	Esta campana se encuentra al centro del campanario, sobre la parte superior de la campana estaba la estructura que sostenía la matraca de madera. Esta campana sigue en uso pero esta rota. Dice el campanero que hace unos 10 años aproximadamente una mujer tocó la campana y en poco tiempo se quebró. Cuenta con badajo de bronce original.El campanera también se refiere a la campana como Campana de San Lorenzo Tetliltac. En la campana, parcialmente documentada, hay una gran cruz de calvario en el medio y en el medio pie el inicio de la inscripción dice " SANLORENZO ATETLIZTAC AÑO..." donde la primera A es dudosa pero TETLIZTAC está bien claro. El resto no está documentado.
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Gran grieta en el pie (06) y pequeña grieta (00) que seguramente afectan su sonoridad. Badajo de bola de bronce que ha desgastado mucho la campana, pegando demasiado alto. Cuelga de cadena de fierro, lo que da un mal sonido y desgasta la badajera. Mecate de plástico para el toque manual. Cuelga de una viga de fierro en el centro de la torre, arriostrada por dos vigas similares perpendiculares. La campana está unida firmemente a las vigas mediante cables de acero, lo que transmite sus vibraciones al campanario y asegura que lo arrastrará en caso de sismo.
Protección	Monumento protegido por la Ley Federal. No puede ser refundida. Puede ser sustituida por una réplica de similares dimensiones y tipo de toque (campana).
Propuestas	
Autores de la documentación	MORALES OROZCO, Rafael
Fecha	25-11-2023

Información completa: [Parroquia de San Lorenzo Tetliltac - \(MÉXICO\)](#)

PDF (25-06-2026)