

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE VALDELUCIO
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa Marina de Llanillo de Valdelucio

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana menor (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Antigua campana menor
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana mayor (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Antigua campana mayor
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Campanas actuales

Nombre	Campanillo (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	
Año fundición	1950ca
Descripción	
Fotos	1
Toques	No parece usarse
Conservación, mantenimiento	La campana tiene un yugo en buen estado
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Jairo
Fecha	10-10-2021

Nombre	Campana menor (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2019
Descripción	<p>La campana es de fabricación industrial, por lo que tiene un sonido "nítido".</p> <ul style="list-style-type: none"> -En el tercio entre 2 cordones presenta una inscripción, "LLANILLO DE VALDELUCIO". Y debajo de los cordones, una gran cenefa de motivos vegetales. -En el medio se puede apreciar el sello de fábrica de la empresa. -En el medio pie se puede ver entre dos cordones la inscripción "AÑO 2019". <p>Parece estar en buen estado al completo, pero no tiene alternativas para el toque manual</p>
Fotos	1
Toques	Toques horarios y para misa
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado en todos los aspectos
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Jairo
Fecha	10-10-2021

Nombre	Campana mayor (3)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 95 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)496 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2019
Descripción	<p>La campana es de fabricación industrial, por lo que tiene un sonido "nítido".</p> <p>-En el tercio entre 2 cordones presenta una inscripción, "LLANILLO DE VALDELUCIO". Y debajo de los cordones, una gran cenefa de motivos vegetales.</p> <p>-En el medio se puede apreciar el sello de fábrica de la empresa.</p> <p>-En el medio pie se puede ver entre dos cordones la inscripción "AÑO 2019".</p> <p>Parece estar en buen estado al completo, pero no tiene alternativas para el toque manual</p>
Fotos	1
Toques	Toques horarios y para misa
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en buen estado en todos los aspectos
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ PÉREZ, Jairo
Fecha	10-10-2021

Información completa: [Iglesia de Santa Marina de Llanillo de Valdelucio - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (31-05-2026)