

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Dirección	
Edificio	Convento de Santo Domingo

Campanas desaparecidas

Nombre	Campanillo (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Volteaba para misa junto a la actual campana mayo, fue destruida durante la Guerra Civil junto muchos otros bronce de la Villa
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1920
Descripción	La campana solo presenta una inscripción encima del medio pie, la cual dice el año de Fundición. Y encima, el sello de fabricación
Fotos	6
Toques	Se toca en ocasiones muy puntuales.
Conservación, mantenimiento	Regular estado de conservación.
Protección	

Propuestas	La instalación actual del instrumento no favorece la conservación ni tiene vinculación alguna con la tradición local, por lo que habría que padecer a su restauración. Esta debería ser bajada con una grúa adecuada para transportarla hasta los talleres de restauración donde debería limpiarse por dentro y por fuera como para recuperar la sonoridad original perdida. Además, debe cambiarse el yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional toledano.
Autores de la documentación	PASTOR VILLAMAYOR, Adrián
Fecha	13-08-2023

Información completa: [Convento de Santo Domingo - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (02-07-2026)