

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	LINARES
Dirección	
Edificio	Santuario de la Virgen de Linarejos

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 42 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 42 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 42 kg refundida por otra de 50 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 109 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 109 kg refundida por otra de 110 kg.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	San Francisco de Asís
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 50 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969), campana nueva de 50 kg de otra refundida de 42 kg, con badajo. "SAN FRANCISCO DE ASÍS"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Linarejos
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 110 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 109 kg refundida por otra de 110 kg, con badajo. "LINAREJOS. A ESPENSAS DE MARIA MENDOZA VIUDA DE VELASCO SIENDO HERMANO MAYOR D. ANTONIO SILES Y SU ESPOSA Dª CARMEN VELASCO LINARES AÑO 1.969"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Santuario de la Virgen de Linarejos - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (05-09-2026)