

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SEGOVIA
Dirección	
Edificio	Iglesia de la Compañía de Jesús

Campanas actuales

Nombre	Pascualeja menor (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	1832
Descripción	Esta campana se fundió exclusivamente para este templo. Se instaló a la misma vez que la Esquila, del mismo año y fundidor. Tercio: "SOI DEL SEMINARIO CONCILIAR DE SEGOVIA" En el medio, a las 6, se puede leer una cartela que dice... "SIENDO OBISPO EL EXCMO E I ELMO SEÑOR D F FRANCISCO PVENTE I RECTOR DE ESTE SEMINARIO EL SR D VICENTE PRESENCIO BLANCO ME FVNDIO EL MRO LINARES ANO DE 1832" En el medio a las 12, se observa la cruz con pedestal (bien orientada, hacia afuera).
Fotos	7
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	La campana se conserva limpia. Tiene badajo para repicar y se encuentra en buen estado. Ha permanecido intacta desde la fecha de su instalación, sin ningún tipo de modificación y/o mecanización.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	10-06-2026

Nombre	Pascualeja mayor (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	
Año fundición	

Descripción	Probablemente la campana más antigua de la sala. No sabemos si puede ser original del templo. En el tercio: "SAN QVIRZE ORA PRO NOBIS" , que traducido significa "SAN QUIRCE ORA POR NOSOTROS". Viendo esta inscripción, es bastante probable que esta campana proceda de la Iglesia de San Quirce, ubicada a pocos metros más abajo; pues hoy día ésta carece de campanas. En el medio, a las 6, aparece inscrito un símbolo indescifrable a modo de escudo o insignia. En cambio, a las 12, se ubica la cruz con pedestal (bien orientada, hacia afuera). En el medio pie: "...ANTONIO DEL HERO HICOSE ANO 1679..." posible fundidor?
Fotos	15
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	La campana está rajada por el medio pie, dado que tiene un badajo que pegaba muy alto. No ha perdido toda la sonoridad, por lo que podría soldarse; aunque de momento no debería de tocarse bajo ningún concepto. No tiene ningún tipo de mecanización.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	10-06-2026

Nombre	Esquila, de volteo (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	1832
Descripción	Esta campana fue fundida exclusivamente para el Seminario, y fue colocada a la misma vez que la pascualeja menor. Las inscripciones de ambas son las mismas. Tercio: "SOI DEL SEMINARIO CONCILIAR DE SEGOVIA" En el medio, a las 6, se puede leer una cartela que dice... "SIENDO OBISPO EL EXCMO E I ELMO SEÑOR D F FRANCISCO PVENTE I RECTOR DE ESTE SEMINARIO EL SR D VICENTE PRESENCIO BLANCO ME FVNDIO EL MRO LINARES ANO DE 1832" En el medio a las 12, se observa la cruz con pedestal (bien orientada, hacia afuera).
Fotos	9
Toques	No se toca

Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra limpia y en buen estado, aunque se observa inclinada hacia afuera por la falta de mantenimiento en estos últimos años. Cabe destacar el buen estado del yugo, probablemente fabricado por el propio fundidor. Podría voltear. Sin embargo, es interesante que no se observe ninguna ballesta o elemento para dejar "a pino" la campana, cosa que es muy común de ver en otros templos; por lo que es muy seguro que esta campana fuera únicamente repicada y volteada en ocasiones especiales. La campana se conserva entera y original, sin haber sufrido ningún tipo de modificación y/o mecanización.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés
Fecha	10-06-2026

Nombre	Esquilón (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	LINARES
Año fundición	1832
Descripción	Las inscripciones de la campana son prácticamente ilegibles dada la suciedad acumulada, aunque analizando con detenimiento la fuente de letra, decoraciones y ubicación de la epigrafía, parece que esta campana también pueda ser de LINARES, fundida en la misma fecha de los otros dos ejemplares.
Fotos	8
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	Esta campana, sin duda, es la que más ha sufrido el paso del tiempo. Tiene bastante palomina acumulada, sobre todo en el medio, por lo que su documentación se ha visto dificultada. También es curioso ver que el yugo no es igual que el de la esquila: éste tiene un sistema de apretado por cuñas, una forma mucho más redondeada y se ve en un estado mucho peor. Por tanto, nosotros intuimos que, si se cumplen las especulaciones de que esta campana fuera de LINARES y fundida en 1832, se pudo haber reutilizado el yugo de la anterior campana que hubiese. La campana, sin embargo, conserva su badajo propio de repique o balanceo, más que de volteo. También observamos que en el yugo hay un pequeño orificio que sería, en un principio, el hueco donde habría encajada una ballesta de hierro. Por tanto, nosotros sugerimos que esta campana fue exclusivamente repicada o balanceada, llegando incluso a voltearse de forma muy excepcional, aunque no estuviera específicamente diseñada para ello.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	Alberto Llamero de Andrés

Fecha	10-06-2026
--------------	------------

Información completa: [Iglesia de la Compañía de Jesús - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (23-07-2026)