

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GRANADA
Dirección	
Edificio	Iglesia del Salvador

Campanas actuales

Nombre	Del reloj (C)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 17 Borde 2 Altura del bronce 14 Peso aproximado (en kilos)3 kg
Fundidor	
Año fundición	1952
Descripción	Anepígrafa.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	Del reloj (B)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 18 Borde 2 Altura del bronce 15 Peso aproximado (en kilos)3 kg
Fundidor	
Año fundición	1952
Descripción	Anepígrafa.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau

Fecha	27-04-2014
--------------	------------

Nombre	Del reloj (A)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 20 Borde 2 Altura del bronce 17 Peso aproximado (en kilos)5 kg
Fundidor	
Año fundición	1952
Descripción	Anepígrafa.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	Santo Cristo de la Luz (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	
Año fundición	1858
Descripción	
Fotos	0
Toques	Parece ser la única campana del conjunto que voltea en la actualidad, mediante un motor de volteo continuo.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un buen estado, siendo la única que en la actualidad voltea. Todo y esto, debido a que su instalación ha sido substituida, es recomendable que sea restaurada instalándole un nuevo yugo de madera preparado para el volteo y que siga el perfil de los contrapesos (originales) de las tres campanas mayores, limpiándola para recuperar su sonoridad original, cambiando el badajo, y electrificándola (si es necesario para su uso regular), con un motor de volteo por impulsos, que no sólo reproduce los toques tradicionales de la campana, sino que además, permite los toques manuales de esta.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	Campana (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 6 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1970ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	La campana, aparentemente abandonada y en un regular estado de conservación, parece encontrarse en desuso desde hace décadas.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado, debido a su abandono. Este hecho se hace patente de un modo especial, en la mala conservación de su yugo metálico, que por estar seguramente flojo, mantiene el instrumento inclinado hacia dentro. Por todas estas razones, es recomendable que sea restaurada instalándole un nuevo yugo de madera preparado para el volteo y que siga el perfil de los contrapesos (originales) de las tres campanas mayores, limpiándola para recuperar su sonoridad original, cambiando el badajo, y electrificándola (si es necesario para su uso regular), con un motor de volteo por impulsos y un electromazo, que no sólo reproducen los toques tradicionales de la campana, sino que además, permiten los toques manuales de esta.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	María de los Remedios (3)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 7 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	Los toques actuales de la campana se limitan a su mero repique, mediante el electromazo exterior del que dispone.

Conservación, mantenimiento	<p>La campana, que a pesar de no estar datada, por sus inscripciones debe ser histórica, se encuentra en un regular estado, que se hace patente de un modo especial, en la conservación de su yugo de madera original.</p> <p>Por este motivo, sería recomendable la restauración del instrumento con el fin de optimizar su conservación y devolverle sus valores originales. Ésta intervención debería comprender la restauración del yugo de madera y sus correspondientes herrajes (siempre que ambos cumplan los requisitos de seguridad, substituyendo toda la pieza o parte de ella por una réplica en caso de no cumplirlos), la limpieza de la suciedad acumulada en el bronce para recuperar su sonoridad original, la restauración (en caso de ser antiguo) o sustitución del badajo, y si es necesario para su uso regular, la mecanización de la campana con un motor de impulsos y un electromazo exterior, que no sólo interpretan los toques tradicionales, sino que también permiten el toque manual de la campana.</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	Santa Florentina (4)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde 10 Altura del bronce 86 Peso aproximado (en kilos)436 kg
Fundidor	RIVAS, MANUEL
Año fundición	1875
Descripción	
Fotos	0
Toques	La campana tan sólo cuenta con un electromazo exterior para su repique automático. Todo y esto, por su rotura, no sabemos si este mecanismo de toque ha sido parado (como debería serlo hasta que el instrumento se soldara y en definitiva se restaurara íntegramente).
Conservación, mantenimiento	<p>La campana se encuentra en un mal estado, que se hace patente de un modo especial, en la deficiente conservación de su interesante yugo de madera original. Además de ello, al bronce le falta un importante trozo en el punto de percusión del electromazo (el posible causante de su rotura), que seguramente afecte a su sonoridad. Por este motivo, la campana debería ser parada inmediatamente y posteriormente soldada, teniendo en cuenta de que se trata de un bronce histórico. La soldadura de las campanas, cuya eficacia está suficientemente demostrada, permite recuperar el sonido original de los broncees históricos como este, sin necesidad de refundirlos (y por tanto destruirlos). Además de llevar a cabo la recuperación acústica del instrumento, todas las demás partes de este deberían ser restauradas íntegramente. Ésta restauración debería comprender la restauración del yugo de madera y sus correspondientes herrajes (siempre que ambos cumplan los requisitos de seguridad, substituyendo toda la pieza o parte de ella por una réplica en caso de no cumplirlos), la limpieza de la suciedad acumulada en el bronce, la sustitución del badajo, y si es necesario para su uso regular, la mecanización de la campana con un motor de impulsos y un electromazo exterior, que no sólo interpretan los toques tradicionales, sino que también permiten el toque manual de la campana.</p>

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Nombre	Salvador (5)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 124 Borde 13 Altura del bronce 112 Peso aproximado (en kilos)1104 kg
Fundidor	CORONA, JOSÉ
Año fundición	1763
Descripción	
Fotos	1
Toques	Los toques actuales de la campana se limitan a su repique, mediante el electromazo exterior con el que cuenta.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado, que se hace presente de un modo especial, en la conservación de su extraordinario yugo de madera original. Por este motivo, sería recomendable la restauración del instrumento con el fin de optimizar su conservación y devolverle sus valores originales. Ésta intervención debería comprender la restauración del yugo de madera y sus correspondientes herrajes (siempre que ambos cumplan los requisitos de seguridad, substituyendo toda la pieza o parte de ella por una réplica en caso de no cumplirlos), la limpieza de la suciedad acumulada en el bronce para recuperar su sonoridad original, la restauración (en caso de ser antiguo) o sustitución del badajo, y si es necesario para su uso regular, la mecanización de la campana con un motor de impulsos y un electromazo exterior, que no sólo interpretan los toques tradicionales, sino que también permiten el toque manual de la campana.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	27-04-2014

Información completa: [Iglesia del Salvador - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (28-06-2026)