

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ISAR
Dirección	C. Subida Iglesia, 30, 09133 Isar, Burgos
Edificio	Parroquia de San Caprasio Mártir (Cañizar de Argaño)

Campanas actuales

Nombre	Sagrada Familia
Localización	Entrada del templo.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde 3.5 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1891
Descripción	<p>La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde podemos leer la advocación epigráfica y el año de fundición: “JESUS MARIA Y JOSE A?O DE I89I”. Sin duda, la campana está dedicada a la Sagrada Familia, siendo algo habitual en campanas pequeñas castellanas, y campanas fabricadas por trasmeranos (cántabros), sin ser este el caso. Bajo el par inferior de cordones, hay dos cenefas: una más grande y larga con rosetones, y otra más corta y pequeña con los mismos rosetones sin circunferencia.</p> <p>En el medio, a las 00 desde la supuesta vista original en la ermita, vemos una cruz de calvario potenziada, formada por triángulos y rosetones. La parte superior, llega a atravesar la zona sin letras en el tercio.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	13
Toques	Ya que la campana se encuentra desmontada, es lógico que nunca toque.
Conservación, mantenimiento	Tras el derrumbe de la ermita, la campana se localiza actualmente a la entrada de este templo, apoyada en el propio suelo, en vez de sobre un palé. Está algo sucia. Su yugo o maza de madera presenta cierto deterioro, además de que le faltan ciertas piezas.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El yugo de madera de esta campana, tendría restaurarse, es decir, reparar y arreglar las piezas posibles, sustituyendo todas aquellas que por su deterioro no puedan reutilizarse. - La campana podría exponerse en mejores condiciones, como pieza histórica local, hasta que pueda dotar de un nuevo uso.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas.

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70.2 Borde 7 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)200 kg
Fundidor	
Año fundición	1841
Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio (este desgastado), entre tres cordones, donde podemos leer el cura de la época: “HIZOSE SIENDO ¿”CVRA”? “??? DON ??? FRANCISCO MARTINEZ ANO DE I841”.</p> <p>En el medio, vemos una cruz de calvario potenziada, formada por estrellitas de ocho puntas. En el medio pie, aparece otra inscripción, entre cuatro cordones, la cual nombra una letanía religiosa, además de posteriormente incluir al mayordomo de la época: “LAVDATE ??? DOMINUM ? IN ? CIMBALIS. ?? BENE ?? SONANTIBVS ?? I ? MAYORDOMO ? ATANASIO MATE x”. La letanía latina, se puede traducir al castellano como: “ALABAD AL SEÑOR CON CAMPANAS DE BUEN SON”, siendo muy común en cierta categoría de campanas antiguas.</p>
Fotos	33
Toques	Sabemos que la campana se voltea o tornea en días de fiestas patronales, pero no conocemos si toca en otros momentos del año.
Conservación, mantenimiento	La campana, algo sucia, tiene una fisura horizontal en el medio pie, a las 00, que afecta gravemente a su sonoridad original, pero quizás no a la nota musical principal. Dicha campana se localiza en la tronera izquierda este. La tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana. Dicha campana cuenta con un maza de madera, posiblemente la original, con unas características tradicionales de la zona. El badajo está atado mediante una correa.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El yugo de madera de esta campana, tendría restaurarse, es decir, reparar y arreglar las piezas posibles, sustituyendo todas aquellas que por su deterioro no puedan reutilizarse. - En caso de que la conservación de la campana empeore, por su fisura, recomendamos que sea preferiblemente soldada, o también sustituida por una réplica u otra campana. Si se sustituye, podría exponerse como pieza histórica local.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Nombre	San Caprasio Mártir (2)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77.1 Borde 8.6 Altura del bronce 63.3 Peso aproximado (en kilos)265 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1886

Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio, repartida por dos zonas. Entre cuatro cordones (par superior e intermedio), encontramos la gran mayoría de dicha inscripción, la cual menciona la cofradía que posiblemente donó su fundición, y los mayordomos de la época: “SEFUNDIO POR LA COFRADIA DE LA CRUZ S MAYORDOMOS DOMINGO GARCIA VITORES ARCE Y SANTIAGO RUIZ Y”. Entre cuatro cordones (par intermedio e inferior), continúa la inscripción por falta de espacio, la cual dicha parte restante, además de no ocupar todo el tercio, menciona el cura de la época: “CURA PROPIO D ANDRES DEL VAL”.</p> <p>En el medio, vemos una cruz de calvario, formada por triángulos y rosetones, atravesada por tres cordones.</p> <p>En el medio pie, aparece otra inscripción, que menciona la advocación epigráfica de la campana y el año de fundición: “DE DICADO A S CAPRACIO MARTIR ANO DE I886”. Se tendría que haber escrito “CAPRASIO” en vez de “CAPRACIO”.</p> <p>Pese a que la campana no menciona a sus fabricantes, por la tipología y la Cruz, creemos que posiblemente fuese hecha por la familia Menezo (en el barrio burgalés de Cortes). Es muy poco común que la campana mencione a las personalidades que tienen que ver con ella en el tercio, y encontrar la advocación en el medio pie, cuando lo más frecuente es lo contrario.</p>
Fotos	31
Toques	Sabemos que la campana se voltea o tornea en días de fiestas patronales, pero no conocemos si toca en otros momentos del año.
Conservación, mantenimiento	La campana está algo sucia. Dicha campana se localiza en la tronera derecha este. La tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana. Dicha campana cuenta con un maza de madera, posiblemente la original, con unas características tradicionales de la zona. El badajo está atado mediante una correa.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El yugo de madera de esta campana, tendría restaurarse, es decir, reparar y arreglar las piezas posibles, sustituyendo todas aquellas que por su deterioro no puedan reutilizarse.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Nombre	Sagrada Familia Campana horaria (A)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 82.4 Borde 6.5 Altura del bronce 66.8 Peso aproximado (en kilos)324 kg
Fundidor	
Año fundición	1818

Descripción	La campana cuenta con cuatro cordones en el tercio. En el medio, a las 03, aparece una cartela, bordeada por triángulos separados, la cual menciona la advocación epigráfica, el cura de la época y el año de fundición: “IHS MARIA Y JOSEF HIZOSE SIENDO CVRA BENEFIC DO D N FRAN CO MARTINEZ ANO DE 1818”. La inscripción menciona a la Sagrada Familia, algo común en campanas de reloj, además de estar fabricadas por trasmeranos (cántabros). A las 09 vemos una cruz de calvario potenziada y enclavada, formada por estrellas de cinco puntas en espiral, y flores. Por último, en el medio pie, hay cuatro cordones equidistantes.
Fotos	7
Toques	Al estar la campana desmontada, y la maquinaria también, vemos lógico que nunca toque.
Conservación, mantenimiento	La campana se localiza en la tronera derecha oeste, apoyada en el muro de la misma, en desuso. Dicha tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana.
Protección	
Propuestas	En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos: - Aunque sea algo más arriesgado, podría ser un buen trabajo, que la campana del reloj vuelva a su posición original (tejado de la torre). En caso de que se quiera también restaurar la maquinaria, se tendría que recuperar el sistema de toque mediante martillo de gravedad, que posiblemente tuvo la campana. Si no puede arreglarse la maquinaria, puede exponerse también como pieza histórica local, y sustituir el mecanismo de toque por un tirador de aire comprimido, que tire de un nuevo martillo de gravedad, para que éste haya que la campana marque las horas repetidas y medias.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús Campana de misa (3)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 109.7 Borde 9.7 Altura del bronce 84.5 Peso aproximado (en kilos)764 kg
Fundidor	MENEZO, ARTURO; MENEZO, RAMÓN
Año fundición	1916

Descripción	<p>La campana cuenta con cuatro cordones en el hombro.</p> <p>En el tercio, encontramos una inscripción en el tercio, entre cinco cordones, la cual menciona su advocación epigráfica: “DEDICADA AL SAGRADO DE JESUS”. Bajo el trío inferior de cordones, resalta una guirnalda con motivos humanos, y otra más anexionada por las 00, apuntada.</p> <p>En el medio, a las 00 vemos una cruz de calvario, formada por lo que parecen ser relieves vegetales, y sagrados corazones. A las 06 aparece una cartela bordeada, encabezada en el centro por Jesús sujetando el cáliz, y dos crucifijos a los lados. Dicha cartela menciona a los fabricantes, su lugar de fundición, el alcalde de la época y el año de fundición: “FUNDIDA POR RAMON MENEZO Y HERMANO EN MERUELO ?SANTANDER? SIENDO ALCALDE D. TEODORO PEREZ AÑO 1916”.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay cuatro cordones equidistantes.</p>
Fotos	23
Toques	La campana toca los tres avisos a misa de domingo, desde el interior del templo. Sabemos que la campana se voltea o tornea en días de fiestas patronales, pero no conocemos si toca en otros momentos del año, excluyendo todos estos datos.
Conservación, mantenimiento	La campana no está muy sucia. Dicha campana se localiza en la tronera derecha norte. Cuenta con un yugo o maza de hierro, que posiblemente sea la original. El badajo está atado mediante una correa desgastada. La tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana. Dicha campana tiene un sistema de toque a distancia, para que puedan tocarse los tres avisos previos a misas dominicales, desde abajo.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <p>- La maza de hierro, no representa ciertos de los valores culturales del pueblo, por lo que recomendamos, además por conservación, sustituirlo (además de guardarlo como pieza histórica local), por otra nuevo de madera, con unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos típicos de la zona.</p>
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Nombre	Santa Bárbara (4)
Localización	Sala de campanas.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 118 Borde 11 Altura del bronce 83.8 Peso aproximado (en kilos)951 kg
Fundidor	MENEZO, ARTURO; MENEZO, RAMÓN
Año fundición	1916

Descripción	<p>La campana cuenta con cuatro cordones en el hombro.</p> <p>En el tercio, encontramos una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, la cual menciona su advocación epigráfica: “DEDICADA A SANTA BARBARA”. Bajo el trío inferior de cordones, resalta una guirnalda apuntada con motivos vegetales.</p> <p>En el medio, a las 00 vemos una cruz de calvario, formada por lo que parecen ser rosetones.</p> <p>A las 06 aparece una cartela bordeada, encabezada en el centro por Santa Bárbara, y dos custodias a los lados. Dicha cartela menciona a los fabricantes, su lugar de fundición, el alcalde de la época y el año de fundición: “FUNDIDA POR RAMON MENEZO Y HERMANO EN MERUELO ?SANTANDER? SIENDO ALCALDE D. TEODORO PEREZ AÑO I916”.</p> <p>Por último, en el medio pie, hay cuatro cordones equidistantes.</p>
Fotos	21
Toques	Sabemos que la campana simula su torneo en días de fiestas patronales, dada su rotura, pero no conocemos si toca en otros momentos del año, excluyendo todos estos datos.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana no está muy sucia. Dicha campana se localiza en la tronera izquierda norte.</p> <p>Tiene una fisura que no la tenemos localizada, pero sabemos de que posiblemente exista.</p> <p>Cuenta con un yugo o maza de hierro, que posiblemente sea la original. El badajo está atado mediante una correa desgastada. La tronera cuenta con una puerta con red antipalomas, que impide el paso de las plagas de cualquier tipo de aves; aún así, no protege a la propia campana. Está “inmovilizada” mediante cuerdas, para no poder torrearla, dada la rotura.</p>
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, la campana y todos sus mecanismos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La maza de hierro, no representa ciertos de los valores culturales del pueblo, por lo que recomendamos, además por conservación, sustituirlo (además de guardarlo como pieza histórica local), por otra nuevo de madera, con unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos típicos de la zona. - Ya que la campana está rota, tan solo se permite que sea soldada, sustituida por una réplica u otra campana. En el caso de que se sustituya, tendría que exponerse como pieza histórica local.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	26-03-2026

Información completa: [Parroquia de San Caprasio Mártir \(Cañizar de Argaña\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (30-06-2026)