

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	GRAUS
Dirección	
Edificio	Iglesia de Santa Engracia de Panillo

Campanas actuales

Nombre	Santa Ana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 5 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1941
Descripción	Tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos se lee esta simple inscripción: "SANTA ANA AÑO 1941". En el medio dispone de una cruz de calvario. Además, tiene en el medio pie tres cordones y en el pie otros dos.
Fotos	22
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana conserva completa su instalación tradicional, formada por un yugo de madera y diversos herrajes, más antiguos que la propia campana, que fijan el conjunto. El yugo y los herrajes tienen un extraordinario valor patrimonial. El badajo es también antiguo, todo de una pieza.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación debe de ser protegida totalmente dada su antigüedad. El cambio de alguna pieza del yugo de madera o de este en su conjunto únicamente se contemplarán si su estado de conservación no aseguran la estabilidad del conjunto. En cualquier caso se fabricarán piezas nuevas de idéntico perfil.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	07-04-2026

Nombre	Santa Bárbara (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde 7 Altura del bronce 72 Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	MENEZO (MERUELO)
Año fundición	1941
Descripción	La campana dispone de siete asas. En el tercio hay dos grupos de dos cordones y una sencilla inscripción entre ellos con la advocación y el año de fundición: "SANTA BARBARA AÑO 1941". Tiene en el medio una cruz de calvario. Además, lleva en el medio pie tres cordones y otros dos en el pie.
Fotos	19
Toques	Repique manual.

Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana conserva completa su instalación tradicional, formada por un yugo de madera y diversos herrajes, más antiguos que la propia campana, que fijan el conjunto. El yugo y los herrajes tienen un extraordinario valor patrimonial. El badajo es también antiguo, todo de una pieza.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana está agrietada y dado su escaso valor histórico puede refundirse. La instalación debe de ser protegida totalmente dada su antigüedad y aprovechada para la nueva campana. El cambio de alguna pieza del yugo de madera o de este en su conjunto únicamente se contemplarán si su estado de conservación no aseguran la estabilidad del conjunto. En cualquier caso se fabricarán piezas nuevas de idéntico perfil.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-04-2026

Nombre	Santa María (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 90 Borde 7 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)422 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1878
Descripción	La campana tiene siete asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva esta sencilla inscripción: "? SANTA MARIA ORA PRO NOBIS". Esta procede de las diversas letanías y se traduce: "SANTA MARIA RUEGA POR NOSOTROS". En el medio lleva una cruz de calvario, una custodia, una imagen de Santa Bárbara y, dentro de una cartela, la siguiente inscripción: "BALLESTEROS ME HIZO ? / AÑO 1878". Además, en el medio pie dispone de cuatro cordones.
Fotos	28
Toques	Repique manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación del conjunto es regular. La campana conserva completa su instalación tradicional, formada por un yugo de madera (con una pieza de piedra) y diversos herrajes, más antiguos que la propia campana, que fijan el conjunto. El yugo y los herrajes tienen un extraordinario valor patrimonial. Conserva en el brazo la palanca para moverla y fijarla, así como una pieza que servía para apoyar el mazo del reloj. El badajo es también antiguo, de caña de madera y bola y parte superior de metal.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La instalación debe de ser protegida totalmente dada su antigüedad. El cambio de alguna pieza del yugo de madera o de este en su conjunto únicamente se contemplarán si su estado de conservación no aseguran la estabilidad del conjunto. En cualquier caso se fabricarán piezas nuevas de idéntico perfil.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	07-04-2026

Información completa: [Iglesia de Santa Engracia de Panillo - \(ARAGÓN\)](#)

