

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ISÁBENA
Dirección	
Edificio	Iglesia de san Saturnino de Esdolomada

Campanas actuales

Nombre	San Saturnino (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 38 Borde 3 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)32 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones. Seguidamente, en el medio tiene una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". También aparece esta inscripción incisa, añadida cuando la campana estaba ya fundida: "SAN SATURNINO / DE ESDOLOMADA / AÑO 1976". En el lateral restante tiene una imagen de la Virgen del Pilar. Además, en el medio pie hay dos cordones y otro más suelto.
Fotos	18
Toques	Bandeo manual con una cadena unida al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la espadaña de la iglesia, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y dotada con cigüeñal para bandearla desde el suelo. Tiene un badajo atado.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro debe de sustituirse por otro de madera que siga el modelo de la zona.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-04-2026

Nombre	Santa María (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	Las asas son simples. En el tercio tiene un grupo de dos cordones y otro de tres. A continuación, en el medio tiene una cruz latina y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Seguidamente, aparece esta inscripción incisa: "SANTA MARIA / DE ESDOLOMADA / AÑO 1976". También tiene una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En el medio pie hay un grupo de tres cordones y otro suelto.
Fotos	2
Toques	Bandeo manual mediante el cigüeñal.

Conservación, mantenimiento	Está instalada en la espadaña de la iglesia, dotada con yugo de hierro de la fundición Manclús y dotada con cigüeñal para bandearla desde el suelo. Tiene un badajo atado.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro debe de sustituirse por otro de madera que siga el modelo de la zona.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	09-04-2026

Información completa: [Iglesia de san Saturnino de Esdolomada - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (11-09-2026)