

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	TRUJILLO
Dirección	Plaza Mayor 10200
Edificio	Parroquia de San Martín de Tours

Campanas actuales

Nombre	Campana de avisos (0)
Localización	Espadaña sobre la sacristía
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	RIVERA, CAMPANAS
Año fundición	2014
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Santa María de la Victoria (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	RIVERA, CAMPANAS
Año fundición	2014
Descripción	
Fotos	11
Toques	Se limita a voltear de manera automática.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el ventanal norte del campanario, con la instalación que le fue dada tras su fabricación por parte de la empresa fundidora: cuenta con un yugo de madera de perfil local, un badajo reforzado con cable de seguridad y mecanismos para el toque automático.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 7 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)
Año fundición	1971
Descripción	
Fotos	4
Toques	La campana es repicada y voltea, por acción de sus mecanismos de toque automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el ventanal sur del campanario, con la instalación que le fue dada en una reciente restauración, obra de la empresa extremeña Campanas Rivera (Montehermoso): cuenta con un yugo de madera de perfil local, un badajo reforzado con cable de seguridad y mecanismos para el toque automático.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Campana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 81 Borde 10 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)308 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS)
Año fundición	1971
Descripción	
Fotos	3
Toques	La campana es repicada y voltea, por acción de sus mecanismos de toque automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el ventanal este del campanario, con la instalación que le fue dada en una reciente restauración, obra de la empresa extremeña Campanas Rivera (Montehermoso): cuenta con un yugo de madera de perfil local, un badajo reforzado con cable de seguridad y mecanismos para el toque automático.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	San Martín de Tours (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde 9 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)451 kg
Fundidor	RIVERA, CAMPANAS

Año fundición	2014
Descripción	
Fotos	7
Toques	Como le corresponde tradicionalmente, la campana es repicada y bandea, por acción de sus mecanismos de toque automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en el ventanal oeste del campanario, el recayente a la plaza Mayor, con la instalación que le fue dada tras su fabricación por parte de la empresa fundidora: cuenta con un yugo de madera de perfil local, un badajo reforzado con cable de seguridad y mecanismos para el toque automático.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Campana de las horas (A)
Localización	Torre del reloj
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 118 Borde 11 Altura del bronce 98 Peso aproximado (en kilos)951 kg
Fundidor	CALABARRA
Año fundición	1554

Descripción	Nos encontramos ante una campana gótica de gran interés, no solamente por su antigüedad, sino también por el complejo conjunto de imágenes sagradas e inscripciones con el que cuenta, que deviene una verdadera ventana abierta al contexto en que fue fundida. En el tercio, entre cordones, cuenta con una inscripción en una sobria minúscula gótica, cuyas palabras –como en la inscripción del medio pie–, por las ataduras del espacio disponible, aparecen pareadas y puntualmente abreviadas: "? ? eccecrucem ? domini ? fugitepartes ? ad ? versevit ? leo ? detribuiuda ? rradox ? david ? alla ?", una jaculatoria atribuida a san Antonio, ampliamente difundida entre los fundidores de la época, que ha de reconstruirse como: "ecce Crucem Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Juda, Radix David, Alleluia", es decir, "he aquí la cruz del Señor, huid fuerzas enemigas, venció el León de Judá, la raíz de David, Aleluya". Más interesante es la inscripción del medio pie, en la que la ciudad de Trujillo, entonces encabezada por el corregidor Alonso Ordóñez de Villaquirán –de acuerdo con los datos proporcionados por la campana–, se nos revela como la promotora de la campana: "? esatcanpana ? mandaronhazer ? losmuy ? ylustres ? senores ? trogillo ? siendocorregidor ? elmuy ? magnifico ? señor ? alº ?ordoñez?devillaquiran". Con cierta seguridad, la inscripción podemos reconstruirla en los siguientes términos: "esta campana mandaron hacer los muy ilustres señores [de] Trujillo, siendo corregidor el muy magnífico señor Alonso Ordóñez de Villaquirán". Nos encontramos, por lo tanto, ante una campana de patrocinio civil, llegada a la –recién construida– torre, con toda probabilidad, de la mano de un reloj. El medio de la campana está presidido por dos cruces de calvario opuestas, que buscan la protección de los distintos puntos cardinales, indiferentemente constituidas con los mismos moldes cuadrangulares, con una estrella en su interior, que sirven de signo de interpunción a buena parte de las palabras de las inscripciones. A la menor de ellas la refuerza, flanqueándola, la inscripción "?ihs? ?xps?", que manifiesta la presencia simbólica en el madero de la Cruz de Jesucristo, como protector de la comunidad, también desde lo alto de la torre. Bajo esta cruz encontramos la firma del fundidor, que –no sin dificultades, debidas a la suciedad que la cubre– interpretamos como "calabarramefecyt", esto es, "Calabarra me hizo". Junto a las cruces aparece una imagen de grandes proporciones de María entronizada con el Niño en brazos, de lectura no siempre sencilla, dada la suciedad que cubre algunas de sus partes. Arrodillado a la derecha de la Virgen encontramos un pequeño personaje, cuyo tamaño es signo de su relevancia jerárquica, nimbado, ataviado con un hábito y con una vara, de oscura identidad.
Fotos	52
Toques	En desuso.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un estado de conservación impropio de una pieza de su valor. Si bien, las mellas que presenta no son sino el fruto, natural, de un largo abandono, fácilmente reparable con una intervención más abajo propuesta. De hecho, la principal patología de la campana es la espesa capa de suciedad que la cubre, mayormente causada por la entrada de aves (palomas, cigüeñas, etc.), que dificulta la legibilidad de su epigrafía y, sobre todo, degrada la pieza. Las sujeciones, igualmente sucias, se han corroído como consecuencia de su exposición continuada a la intemperie.
Protección	

Propuestas	El valor de una campana traspasa los límites de su existencia física. Al interés de una pieza como esta cabe sumar su valor en el plano inmaterial. No hay que olvidar que el sonido de esta campana, supuso un hito en el paisaje sonoro de Trujillo, desde 1554 hasta la reciente desconexión del reloj. Por ello, proponemos restaurar los usos tradicionales de la campana, por medio de una leve intervención que, si bien, tampoco desatienda la mejoría del estado de la pieza. Es preciso, de hecho, efectuar una limpieza superficial de la campana, por el exterior y el interior, que elimine la espesa capa de suciedad que cubre algunas de sus partes, respetando los grafitis interiores. Y para evitar la entrada de aves, la principal causa de la suciedad, cabría instalar en las aperturas de la torre mallas. Asimismo, antes de su puesta en uso, sería recomendable revisar las sujeciones de la campana. En cuanto a los mecanismos de toque, cabría estudiar la posibilidad de reinstalar el antiguo mazo por gravedad y de mecanizarlo por medio de un motor de tiro, un automatismo de demostrada efectividad. El interés de la campana no recomienda la instalación de modernos electromazos, que modifican la sonoridad del instrumento.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Información completa: [Parroquia de San Martín de Tours - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (14-09-2026)