

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	CHALAMERA
Dirección	
Edificio	Ermita de Santa María

Campanas actuales

Nombre	San Martín (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2006
Descripción	La campana tiene sobre los cordones del tercio un número de referencia: "3431". En el tercio tiene varios cordones y una cenefa con motivos vegetales. Seguidamente, tiene esta inscripción en el medio: "SAN MARTIN / CHALAMERA / 2006". En ella indica la advocación de la campana, el nombre del municipio y el año de fundición. También en el medio tiene la marca de fábrica de Campanas Quintana con el texto borrado.
Fotos	0
Toques	Bandeo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno y está instalada en uno de los vanos de la espadaña. Tiene un yugo de chapa metálico de Pallás y cigüeñal para su bandeo. El badajo no está reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (Ballobar o Belver). Se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos, aunque se recomienda conservar el toque manual. El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-06-2017

Nombre	Santa María (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 6 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2006
Descripción	La campana tiene sobre los cordones del tercio un número de referencia: "3430". En el tercio tiene varios cordones y una cenefa con motivos vegetales. Seguidamente, tiene esta inscripción en el medio: "SANTA MARIA DE / CHALAMERA / 2006". En ella indica la advocación de la campana, el nombre del municipio y el año de fundición.
Fotos	0

Toques	Bandeo manual.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno y está instalada en uno de los vanos de la espadaña. Tiene un yugo de chapa metálico de Pallás y cigüeñal para su bandeo. El badajo no está reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional similar al de otras localidades cercanas (Ballobar o Belver). Se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos, aunque se recomienda conservar el toque manual. El badajo debe de reforzarse con un cable de seguridad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ ENGRA, Antoni, SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	29-06-2017

Información completa: [Ermita de Santa María - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (02-08-2026)