

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Direcció	
Edifici	Parròquia Sant Àngel Custodi

Campanes actuals

Nom	San Gabriel (2)
Localització	sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1940ca
Descripció	
Fotos	12
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Sant Miquel (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 56 Vora 7 Altura del bronze 44 Pes aproximat (en quilos)102 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1941ca
Descripció	La campana té al terç diversos cordons, entre els quals hi ha una sanefa, i una garlanda amb motius vegetals. Al mig hi ha un crucifix i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". També al mig té un monograma de Maria i aquesta inscripció incisa: "ARCANGEL S. MIGUEL / P^A DEL S^{TO} ANGEL CUSTODIO DEL REINO DE VALENCIA / P^{NOS} D. SALVADOR BARBERA Y D^A M^A DEL PILAR FRAGUAS / S^{DO} CURA D. MANUEL LLOPIS". EL text indica l'advocació de la campana, la parròquia per a la qual es va adquirir i els noms dels padrins i el rector del moment. Les inscripcions són incises, afegides per tant quan ja estava fosa la campana per mitjà de la incisió a la superfície del mateix bronze. En Manuel Llopis va ser rector de la parròquia entre els anys 1942 i 1950, per tant la fosa d'aquesta campana es podria situar entre el primer any i 1949, quan la foneria de Manuel Roses Vidal va canviar de propietaris. Podria assenyalar-se com a possible any el de 1946, quan es va inaugurar el nou temple parroquial.
Fotos	16

Tocs	Repic automàtic.
Conservació, manteniment	La campana està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	25-09-2020

Información completa: [Parròquia Sant Àngel Custodi - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-09-2026)