

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	FORMENTERA DEL SEGURA
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Purísima Concepción

Campanas desaparecidas

Nombre	Sant Miguel y San Roque
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundición	1946
Descripción	"SAN MIGUEL Y SAN ROQUE 29 DE SEPTIEMBRE 1946"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	San Miguel (1)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 35 Borde 3 Altura del bronce 30 Peso aproximado (en kilos)25 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1966

Descripción	La campana tiene en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que estaba dedicada: "? ? SAN MIGUEL ?". Seguidamente, ya en el medio, está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Finalmente tiene otra inscripción en el medio pie con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? FORMENTERA DEL SEGURA AÑO 1966 ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	18
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro con cigüeñal. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado pero no está reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	14-07-2025

Nombre	La Cuarta (2)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 4 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS
Año fundición	1930
Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción con el año de fundición: "? ? ? ? AÑO 1930 ? ?". En el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las fundiciones industriales: "ROSES HERMANOS / A ^{nida} peris Y VALERO / VALENCIA".
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático. Toca los cuartos.

Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro Rosas. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. En el momento de la toma de datos (17-03-2017) carecía de badajo porque se había roto la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales. La badajera se debe cambiar por otra nueva, atornillada a la campana.
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	14-07-2025

Nombre	San Benito (3)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 5 Altura del bronce 42 Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	
Año fundición	1749
Descripción	La campana tiene el primer lugar la siguiente inscripción latina en el tercio: "S?P?BE?EDIC?ORA PRO?OBIS? A?O ? I749". Esta tiene algunas abreviaturas y completa sería: "SANCTE PATER BENEDICTE ORA PRO NOBIS ANNO 1749". Se traduce al español así: "SANTO PADRE BENITO RUEGA POR NOSOTROS AÑO 1749". En ella se dirige una oración a San Benito y indica el año de su fundición. La oración procede de la Letanía de los Santos, uno de los ruegos más solemnes de la Iglesia. Se canta en determinadas celebraciones litúrgicas y especialmente en momentos de peligro o ante desastres naturales. En el medio tiene el anverso de la medalla de San Benito, con la siguiente inscripción que rodea la imagen del santo: "CRUX S P BENEDIC". Estas palabras corresponden con el inicio de la oración de la Medalla de San Benito y se traducen como: "CRUZ DEL PADRE SAN BENITO". La oración sigue así: Crux Sancta Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas". Su traducción sería: "La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. ¡Apártate, Satanás! no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno." Tienen en el medio una inscripción incisa ilegible por la suciedad que cubre la campana. Además tiene varios graffitti recientes.
Fotos	13
Toques	Volteo y repique automático.

Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro Roses. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	14-07-2025

Nombre	Purísima (4)
Localización	Sala de las campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1966
Descripción	La campana tiene en primer lugar una inscripción en el tercio con la advocación a la que estaba dedicada: "? ? INMACULADA ? ?". Seguidamente, en el medio, está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". Por último tiene la siguiente inscripción en el medio pie con el nombre del pueblo y el año de fundición: "? ? FORMENTERA DEL SEGURA AÑO 1966 ? ?". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Como no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no indicaban la procedencia. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	17
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	14-07-2025

Nombre	La Grande (5)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde 8 Altura del bronce 61 Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	DENCAUSSE COMINAL, PEDRO
Año fundición	1920ca
Descripción	
Fotos	12
Toques	Repique y volteo manual. Toca las horas con repetición.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de las Sala de las Campanas. Cuenta con un yugo de hierro. Está mecanizada con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Tiene un badajo atado y reforzado mediante un cable de seguridad. Está cubierta de diversos graffittis, realizados todos mediante una leve incisión en su superficie. Carece de asas y badajera, por lo que está taladrada para fijarla al yugo y pasar la badajera.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. Por último el motor debería ser renovado por otro de volteo por impulsos, que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	14-07-2025

Información completa: [Parroquia de la Purísima Concepción - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-08-2026)