

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	TORRENT
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Mare de Déu de Mont Sió (antic convent de Mont Sió)

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Santa Maria (1)</b>
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 24   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)8 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	1743
<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Tocs</b>	La campana, sense mecanismes per al toc automàtic i amb el cordell del cigonyal tallat, es troba en desús, segurament, des de fa diverses dècades.
<b>Conservació, manteniment</b>	Aquesta magnífica peça històrica, fosa l'any 1743 per un autor anònim, conserva la truja que, segurament, li va ser instal·lada en el moment de la seua fosa. No obstant l'interés del bronze i de la seua instal·lació, la campana es troba en un avançat estat de degradació, com a conseqüència del llarg abandonament que el conjunt ha sofert durant les últimes dècades. Un oblit que s'agreuja amb la inaccessibilitat de la campana, a la que únicament pot arribar-se fent ús de mitjans extraordinaris d'accés i de rígides mesures de seguretat. El mal estat de la campana és especialment patent en la seua extraordinària truja de fusta, resseca i dotada d'un cigonyal del que encara pengen les restes d'una antiga corda per voltejar el bronze. Així mateix, la campana està coberta d'una espesa capa de brutícia, que ha augmentat recentment durant les tasques de pintura de l'espadanya, en no protegir l'instrument de les taques de pintura blanca. Aquestes obres han sigut també una oportunitat perduda per posar l'instrument a resguard a l'espera d'una pròxima i necessària restauració.
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Data</b>	13-08-2015

<b>Nom</b>	<b>Sant Antoni de Pàdua (2)</b>
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 52   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)81 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1946

<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	17
<b>Tocs</b>	En l'actualitat, la campana volteja i repica assíduament de manera exclusivament automàtica. De manera extraordinària, el 29 de juny del 2018 la campana fou tocada manualment pels Campaners de la Catedral de València, amb motiu de la primera missa de Mn. José Gómez Marín.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un regular estat de conservació. Instal·lat al finestral del lateral est de l'espadanya, el bronze encara conserva la instal·lació substituïda. És a dir, una truja de metàl·lica, que ara presenta abundant rovell i posa en perill la conservació de la campana, i un motor de volteig continu, que dificulta en gran mesura el toc manual de l'instrument. Així mateix, a pesar d'estar electrificada, la campana conserva el batall pessigat de què fou proveïda en el moment de la seua fosa l'any 1940.
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	Suggerim la restauració de la campana. Una intervenció d'aquestes característiques hauria de contemplar, en primera instància, la substitució de la truja metàl·lica de l'instrument per una nova de fusta, que en la seua confecció seguira el model del magnífic contrapés que conserva la campana menor del conjunt. Així mateix, a la restauració caldria netejar interior i exteriorment el bronze, per tal de recuperar la seua sonoritat original. Per últim, la intervenció hauria de contemplar la possibilitat, d'una banda, de substituir el batall de la campana per un nou, adequat a la grandària del bronze i proveït de cable de seguretat; i d'altra banda, de dotar a l'instrument d'un motor de volteig per impulsos i d'un electromall, nous mecanismes de toc automàtic que podrien reproduir els tocs tradicionals i no dificultarien un possible toc manual.
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Data</b>	13-08-2015

<b>Nom</b>	<b>Mare de Déu de Mont Sió (3)</b>
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 64   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)152 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Any fosa</b>	1957
<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	16
<b>Tocs</b>	En l'actualitat, la campana volteja i repica assíduament de manera exclusivament automàtica. De manera extraordinària, el 29 de juny del 2018 la campana fou tocada manualment pels Campaners de la Catedral de València, amb motiu de la primera missa de Mn. José Gómez Marín.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana es troba en un regular estat de conservació. Instal·lat al finestral del lateral est de l'espadanya, el bronze encara conserva la instal·lació de la qual fou dotada a 1957, l'any de la seua fosa. És a dir, una truja de metàl·lica, que ara presenta abundant rovell i posa en perill la conservació de la campana, a la qual s'afegiria en anys posteriors un motor de volteig continu, que dificulta en gran mesura el toc manual de l'instrument.
<b>Protecció</b>	

<b>Propostes</b>	Suggerim, a mitjà termini, la restauració de la campana. Una intervenció d'aquestes característiques hauria de contemplar, en primera instància, la substitució de la truja metàl·lica de l'instrument per una nova de fusta, que en la seua confecció seguira el model del magnífic contrapés que conserva la campana menor del conjunt. Així mateix, a la restauració caldria netejar interior i exteriorment el bronze, per tal de recuperar la seua sonoritat original. Per últim, la intervenció hauria de contemplar la possibilitat, d'una banda, de substituir el batall de la campana per un nou, adequat a la grandària del bronze i proveït de cable de seguretat; i d'altra banda, de dotar a l'instrument d'un motor de volteig per impulsos i d'un electromall, nous mecanismes de toc automàtic que podrien reproduir els tocs tradicionals i no dificultarien un possible toc manual.
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Data</b>	13-08-2015

<b>Nom</b>	<b>Campana (4)</b>
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 86   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)368 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES ATZENETA
<b>Any fosa</b>	1967
<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	20
<b>Tocs</b>	En l'actualitat, la campana volteja i repica assíduament de manera exclusivament automàtica. Entre les múltiples comeses comunicatives d'aquest bronze està la d'assenyalar el toc de les hores i de les mitges del rellotge, senyal de recent introducció que, no obstant, és necessari davant el fort creixement que la ciutat de Torrent ha experimentat durant les últimes dècades. De manera extraordinària, el 29 de juny del 2018 la campana fou tocada manualment pels Campaners de la Catedral de València, amb motiu de la primera missa de Mn. José Gómez Marín.
<b>Conservació, manteniment</b>	
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	Suggerim la restauració de la campana. Una intervenció d'aquestes característiques hauria de contemplar, en primera instància, la substitució de la truja metàl·lica de l'instrument per una nova de fusta, que en la seua confecció seguira el model del magnífic contrapés que conserva la campana menor del conjunt. Així mateix, a la restauració caldria netejar interior i exteriorment el bronze, per tal de recuperar la seua sonoritat original. Per últim, la intervenció hauria de contemplar la possibilitat, d'una banda, de substituir el batall de la campana per un nou, adequat a la grandària del bronze i proveït de cable de seguretat; i d'altra banda, de dotar a l'instrument d'un motor de volteig per impulsos i d'un electromall, nous mecanismes de toc automàtic que podrien reproduir els tocs tradicionals i no dificultarien un possible toc manual.
<b>Autors de la documentació</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Data</b>	13-08-2015

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu de Mont Sió \(antic convent de Mont Sió\) - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (04-07-2026)