

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b> | EXTREMADURA         |
| <b>Municipio</b>                                  | MADRIGAL DE LA VERA |
| <b>Dirección</b>                                  |                     |
| <b>Edificio</b>                                   | Iglesia             |

### Campanas actuales

| Nombre                             | Campana                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Localización</b>                | Sala de campanas                                                                                                                                 |
| <b>Medidas (cm)</b>                | Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg                                                                                              |
| <b>Fundidor</b>                    |                                                                                                                                                  |
| <b>Año fundición</b>               |                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>                 |                                                                                                                                                  |
| <b>Fotos</b>                       | 1                                                                                                                                                |
| <b>Toques</b>                      |                                                                                                                                                  |
| <b>Conservación, mantenimiento</b> | Mal ubicada (la cruz hacia adentro).<br>La rueda de volteo está unida al eje, lo que aporta esfuerzos importantes en un punto concreto del yugo. |
| <b>Protección</b>                  |                                                                                                                                                  |
| <b>Propuestas</b>                  |                                                                                                                                                  |
| <b>Autores de la documentación</b> |                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha</b>                       |                                                                                                                                                  |

Información completa: [Iglesia - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (30-07-2026)