

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ENGUERA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Antiguo Convento

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Santa María y Santo Domingo (1)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde 4   Altura del bronce 36   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1659
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas simples y en el tercio tres grupos de dos cordones. Entre los dos superiores dispone de la siguiente inscripción, que por motivos de espacio sigue más abajo: "SANTA MARIA SANTO DOMINGO PBS / I6S9". En ella están las advocaciones de la Virgen y Santo Domingo, además de unas siglas que podrían corresponder con la súplica latina "ORATE PRO NOBIS". En español sería: "ROGAD POR NOSOTROS". Entre los cordones inferiores lleva una cruz griega, la imagen de la Virgen del Pilar y una cruz de calvario. En el medio pie tiene tres cordones y en el pie otros dos.
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es regular y una de las maderas del yugo se ha soltado. Este yugo sigue un perfil diferente del que es habitual. Tiene cigüeñal (sin uso) y un badajo antiguo, atado y con soquet.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	El brazo de la campana debe de substituirse por uno nuevo que asegure la estabilidad del conjunto.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	10-11-2021

<b>Nombre</b>	<b>San Enrique (2)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 43   Borde 4,5   Altura del bronce 37   Peso aproximado (en kilos)46 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	1993
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	15

<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la espadaña con yugo de madera de perfil tradicional local y dotada con cigüeñal para el volteo a distancia desde el antiguo coro de la iglesia conventual. Tiene badajo atado.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	10-11-2021

Información completa: [Antiguo Convento - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (07-07-2026)