

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	VILLARLUENGO
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Montoro de Mezquita

Campanas actuales

Nombre	La Pequeña (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1941
Descripción	En primer lugar cuenta con la marca de fábrica, elemento habitual entre las campanas industriales: "GRAN FUNDICION DE / CAMPANAS / DE / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". A continuación indica la fecha de fundición: "AÑO DE 1941".
Fotos	10
Toques	No se utiliza.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva el yugo de madera original. El badajo está descolgado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Puesto que el estado de conservación actual no permite reproducir los toques tradicionales, la campana debería ser restaurada. El yugo, herrajes y demás elementos deben ser restaurados para evitar su progresiva degradación. Las partes que no puedan ser restauradas se deben cambiar por otras que sigan el modelo de las existentes. El badajo debe ser atado y reforzado con un cable de seguridad. En caso de mecanizar la campana se deberían instalar un motor de bandeo por impulsos y un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	20-09-2015

Nombre	La Grande (2)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde 7 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1941
Descripción	En primer lugar cuenta con la marca de fábrica, elemento habitual entre las campanas industriales: "GRAN FUNDICION DE / CAMPANAS / DE / JOSE CABRILLO MAYOR / SALAMANCA". A continuación indica la fecha de fundición: "AÑO DE 1941".

Fotos	9
Toques	Repique desde los pies del campanario por medio de una larga cuerda unida al badajo.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Conserva el yugo de madera original. Dispone de badajo y una cuerda atada al mismo para repicar la campana desde los pies de la torre.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Puesto que el estado de conservación actual no permite reproducir los toques tradicionales, la campana debería ser restaurada. El yugo, herrajes y demás elementos deben ser restaurados para evitar su progresiva degradación. Las partes que no puedan ser restauradas se deben cambiar por otras que sigan el modelo de las existentes. El badajo debe ser atado y reforzado con un cable de seguridad. En caso de mecanizar la campana se deberían instalar un motor de bandeo por impulsos y un electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Fecha	20-09-2015

Información completa: [Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Montoro de Mezquita - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (08-09-2026)